



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.04.2019 № 614-1-29-13-4

Гр. Иваненко Д.

На № б/н от 25.03.2019

e-mail: pps-apt@mail.ru

В ответ на Ваши обращения от 25.03.2019 сообщая следующее:

1. По мнению специалистов института, требования по оснащению автоматической пожарной сигнализацией и автоматической установкой пожаротушения не распространяются на тамбур-шлюзы и тепловые тамбуры при входах в здания, если в указанных тамбурах отсутствует пожарная нагрузка.

2. В соответствии с п. 5.2.26 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» секция спринклерной установки с более чем 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции над спринклерными узлами управления. По мнению специалистов института, при подключении ВПВ к секции АУП каждый ПК должен иметь свой опуск, и каждую точку помещения следует орошать от двух соседних пожарных кранов.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин