



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.04.2018 № 948-1-29-13-4

Гражданину
Л.А. Фаустову

На № б/н от 05.04.2018

О разъяснении требований
нормативных документов
по пожарной безопасности

E-mail: lfaustov@mail.ru

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что требования п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» не противоречат положениям п. 1) ч. 5 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как наличие глухой противопожарной перегородки между лестничными маршами не влияет на возможность устройства зазора для прокладки пожарных рукавов.

Пункт 7.14 СП 4.13130.2013 регламентирует устройство зазора, вне зависимости от устройства противопожарных перегородок, между маршами и между поручнями ограждений всех лестничных клеток (за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа). По мнению специалистов института, для лестниц, ведущих в одноэтажный подвал, указанный зазор предусматривать не требуется.

Также сообщаю, что специалистами института было разработано и в настоящее время проходит процедуру утверждения Изменение №1 к СП 4.13130.2013, в рамках которого предусмотрены изменения редакции п. 7.14 указанного свода правил.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

А.В. Кузнецов
(495) 524-82-57