



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№ _____
На № 340-2022 от 09.09.2022

Директору
ООО «Противопожарный сервис»
Зайцеву А.С.

О рассмотрении обращения

E-mail: info@gkpps.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 09.09.2022 № 340-2022, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 09.09.2022 № ГО-12681.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с требованиями п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» тамбуры и тамбур-шлюзы не подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

По мнению специалистов института, указанное требование допускается применять на любых объектах, включая объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу СП 486.1311500.2020, при условии отсутствия в указанных тамбурах пожарной нагрузки.

Начальник института

Д.М. Гордиенко