



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

30.01.2014 № 369н-13-Р-02
На № 622 от 27.12.2013г.

Генеральному директору
ООО «ПМФ «ТАКТ»
А.Г. Маркелову

E-mail: main@takt.spb.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что СП 113.13330.2012 нормативным документом по пожарной безопасности не является, за разъяснениями положений данного документа следует обращаться в Министерство регионального развития РФ.

В большинстве нормативных документов по пожарной безопасности, содержащих требования об устройстве тамбур-шлюза, а именно СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 154.13130.2009, не предусматривается оборудование тамбур-шлюза дренчерной завесой. Единственным положением нормативных документов по пожарной безопасности, содержащим такое требование является п. 5.3.2.7 СП 5.13130.2009. Однако это требование исключено из проекта новой редакции данного свода правил.

В силу вышеизложенного, по мнению специалистов института, оборудование тамбур-шлюзов дренчерными завесами не требуется.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов

П.А. Чернышов
(495) 524-81-34