



МЧС РОССИИ


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

08.09.2022 № ИГ-117-1540-13-2
На № 34415662 от 20.08.2022

О разъяснении нормативных
требований

Гр. Кетлеру М.В.



По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20.08.2022 № 34415662, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 22.08.2022 № ГИ-11613.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что с учетом требований п. 5.2 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» при смежном размещении двух лифтов для перевозки пожарных подразделений, для каждого указанного лифта следует предусматривать отдельную выгороженную шахту с ограждающими строительными конструкциями соответствующими п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023