



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04-08-2017 № 4144Эп-13-2-3 Инженер-проектировщику систем ОБ
На № б/н от 12.07.2017 г. ООО «ТПК «Вектор безопасности»
А.В. Ноготкову

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: mail@firepss.ru

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что положения п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на коридоры подвальных и цокольных этажей. В отношении указанных коридоров следует руководствоваться требованиями п. 7.2 б) СП 7.13130.2013. Указанные выше пункты свода правил не противоречат друг другу.

Главный инженер

Г.Н. Панфилов