



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

27.11.2020 № ИГ-МН-2023-В-4

На № 446/ПМ от 02.11.2020

О разъяснении требований
нормативных документов

Заместителю директора-
главному инженеру
ООО «Проектная мастерская
«Новация»
Дударевой М.В.

E-mail: dudareva@pm-nova.ru

В ответ на Ваше обращение в адрес МЧС России сообщая, что в соответствии с п. 9.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на этажах жилых зданий за исключением технических требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности для маломобильных групп населения (далее - МГН) при пожаре *во всех случаях*. Таким образом, если заданием на проектирование не предусмотрено пребывание МГН, то необходимое расчетное значение людей относящихся к МГН следует определять в соответствии с требованиями пп. 9.1.3, 9.1.4 СП 1.13130.2020.

Также сообщая, что в соответствии с СП 1.13130.2020 пожаробезопасные зоны для МГН в зданиях класса Ф1.3 могут быть предусмотрены на лестничных клетках без дополнительных требований к системе противодымной защиты лестничных клеток. При этом требования к ширине маршей лестничных клеток не повышаются. Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в части ширины маршей не относятся к пожарной безопасности, а регламентируют вопросы доступности зданий для МГН.

Одновременно сообщая, что специалисты института не принимали участие в разработке СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», поэтому при необходимости разъяснения требований, изложенных в данном документе, Вам следует обращаться к организации-разработчику.

Начальник института

Усолкин Степан Владимирович
(495) 524-81-35


Д.М. Гордиенко