



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

30.12.2013 № 6396ср-13-4-03

на № 01/410 от 10.10.2013

Первому заместителю руководителя
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»

О разъяснении требований
нормативных документов

С.В. Абулгафарову

Ул. Северная, 324, литер К,

г. Краснодар, 350000

тел. (861) 262-62-21

факс (861) 262-32-69

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что определение высоты здания, приведенное в СП 1.13130.2009, предусматривает возможность спасения людей, находящихся на верхнем этаже здания, а также эффективную работу пожарных подразделений. Таким образом, при наличии балконов (лоджий), расположенных на верхнем этаже, высоту здания следует определять как разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и отметки верха ограждения балконов (лоджий).

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов



Государственное автономное учреждение
Краснодарского края
УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

(ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»)
Северная ул., 324, литер К, г. Краснодар, 350000
Тел.: (861) 262-62-21, факс: (861) 262-32-69
expert@mail.kuban.ru
ОКПО 31357150 ОКВЭД 74.20.11
ИНН 2308009183 КПП 230801001 ОГРН 1022301214418

10.10.2013 № 01/410

на № _____ от _____

Начальнику ФГБУ ВНИИПО
МЧС России
В.И. Климкину

г. Балашиха, мкр. ВНИИПО д.12
инд. 143903
тел./факс (495) 529-82-52

Уважаемый Виктор Иванович!

В процессе проведения государственной экспертизы объектов капитального строительства возникают вопросы, не имеющие уточнений по содержанию нормативных документов в области пожарной безопасности. Так, содержание п. 3.1 СП 1.13130.2009 не уточняет порядок определения высоты расположения этажа при наличии на фасадах здания балконов (лоджий), на которые предусмотрен выход через дверной проем, а также принимающих значительную популярность «французских балконов» (открывающиеся двери в наружной стене с ограждением). Следует ли принимать высоту расположения этажа как разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (двери) балкона или все же, как разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и отметки верха ограждения балкона (лоджии, «французского балкона»).

Прошу Вашего разъяснения по вышеуказанному вопросу.

Первый заместитель
руководителя

С.В. Абулгафаров

Зуй В.Н.
Богославцев А.С.
262-62-21