



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vnipo@vnipo.ru; <http://www.vnipo.ru>

04.04.2022 № 113-117-1334-12-1
На № _____ б/н _____ от 11.03.2022

Руководителю группы систем
противопожарной защиты
Группы компаний Спектрум

О разъяснении норм
законодательства в области
пожарной безопасности

Столповской М.Е.

e-mail: stolpovskaya@spgr.ru

Рассмотрев Ваше обращение от 11.03.2022, направляем мнение специалистов института по вопросам применения норм законодательства в области пожарной безопасности.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов

Мнение специалистов института по вопросам применения норм
законодательства в области пожарной безопасности.

Сообщаем, что применение теплоаккумулирующих экранов над спринклерными оросителями, которые устанавливаются на расстоянии более 0,3 м от перекрытия или покрытия, а при наличии выступов более 0,4 м с целью обеспечения их срабатывания нормативно-технической документацией не регламентировано.

Эффективность применения теплоаккумулирующих экранов над спринклерными оросителями может быть подтверждена положительными результатами натурных огневых испытаний или представлением соответствующих расчетов, подтверждающих, что при срабатывании спринклерного оросителя пожар не распространится за пределы площади его орошения.

Начальник НИЦ АУО и ТП



Р.А. Емельянов

Начальник отдела 2.1



Д.С. Шентяпин

Начальник сектора 2.1.1
отдела 2.1



А.С. Новиков

Ведущий научный сотрудник
отдела 2.1



В.А. Былинкин