



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.08.2014 № 151-1-28-135

Инженеру ООО «ИТБ»

На № б/н от 04.07.2014г.

Б.В. Соколову

О разъяснении требований
нормативных документов

ул. Бориса Галушкина, д.5, ком.507
г. Москва, 129301

e-mail: sokolov@insafety.ru

На вопросы, поставленные в Вашем письме, сообщаю следующее.

1. В соответствии с определениями подземной и надземной автостоянки, первый и второй этажи, указанной в Вашем письме автостоянки являются подземной автостоянкой, третий этаж – надземной автостоянкой. Соответственно для первого и второго этажа следует руководствоваться требованиями к подземным автостоянкам, для третьего этажа – к надземным автостоянкам, в том числе и для площади этажа в пределах пожарного отсека.

2. Согласно п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек не должна превышать площади пожарного отсека, установленной СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». При этом суммируется площадь всех этажей вставок и встроек.

3. Согласно п.12 ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства. Так как в

здании вычислительного центра происходит технологический процесс телекоммуникации, то данное здание следует отнести к классу функциональной пожарной опасности Ф5.

4. По мнению специалистов института, выход из цокольного этажа непосредственно наружу является эвакуационным, несмотря на то, что это явно не оговорено в нормативных документах, так как в соответствии ч. 3 и 4 ст. 89 ФЗ №123-ФЗ выходы с первого этажа и из подвальных этажей непосредственно наружу считаются эвакуационными.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ПП и ПЧСП



И.Р.Хасанов