



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

гр. Соколову Б.В.

E-mail: sokolov@insafety.ru

29.10.2014 № 207-1.28-13-2.

На № б/н от 08.10.2014 г.

Уважаемый Борис Владимирович!

В порядке ответа на вопросы, изложенные в Вашем письме, сообщаем следующее.

1. Под емкостью холодильников понимается масса в тоннах условного охлажденного или мороженого груза, хранимого в холодильнике. Данная величина определяется из расчета $0.9-1.5 \text{ т/м}^2$ строительной площади в технологической части проекта на основе положений соответствующих нормативных документов (Межотраслевой инструкции по определению ёмкости холодильников» и т.п.).

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время разработана классификация промышленных холодильников в соответствии с проектом СП "Промышленные холодильники. Требования пожарной безопасности", которая осуществляется исходя из применяемого холодильного агента, а также из величины охлаждаемого объема холодильника и площади пожарного отсека. Из проекта СП исключена классификация холодильников па основе ёмкости пожарных отсеков (в данном случае правильнее было бы говорить не о ёмкости, а о вместимости или о массе хранящейся продукции).

Проект СП был представлен на сайте ВПИПО МЧС России в течении января-марта 2014г.

2. Слова «как правило» в п.п. 6.6.2, 6.7.9 СП 2.13130.2012 указывают на приоритетный способ обеспечения огнезащиты деревянных конструкций.

3. В соответствии с п.7.2 СП 4.13130.2013 в зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны

предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Если здание ниже 10 м, то не требуется устройство выходов на кровлю.

4. Согласно п. 6.3.1 СП 2.13130.2012 подземные автостоянки могут быть только I или II степени огнестойкости.

Положения п. 6.3.3 СП 2.13130.2012 в части необходимости проектирования механизированных автостоянок следует применять с учетом требований п. 6.3.1, т.е. принимать для механизированных подземных автостоянок I или II степени огнестойкости.

При этом необходимо учитывать п. 5.3.1 СП 154.13130.2013, согласно которому помещения механизированных автостоянок могут предусматриваться подземными в отдельном пожарной отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа вместимостью не более 100 машиномест.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов