## МИНОБРНА УКИ РОССИИ САНК ТПЕ ТЕРБ УРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕК ТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра прикладной механики и инженерной графики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине: "Инженерная и компьютерная графика"
Тема: Трехмерное моделирование и оформление
конструкторской документации изделий с резьбовыми
соединениями в системе Компас—3D

Студент гр. 3493 Гришин Н.С. Преподаватель Чагина А.В.

> Санкт-Петербург 2023

## Техническое задание на кирсовию работи Теов. примен. Студент .......Гришин Н.С. Тема: Трехмерное моделирование и оформление конструкторской документации изделий с резьбовыми соединениями в системе Компас-3D Задание: выполнить задание из файла КD (Изображение соединений с крепежными деталями). 1. По исходному изображению построить 3D – модели деталей "Основание", "Накладка", "Пластина", "Угольник". Гладкие сквозные и глухие резьбовые отверстия необходимо построить в соответствии с ГОСТом. 2. Для детали "Основание": 2.1. Создать двухпроекционный ассоциативный чертеж детали, на месте главного вида Все права защищены построить фронтальный разрез, 2.2. Нанести необходимые размеры, 2.3. На аксонометрической проекции выполнить разрез. 3. Для деталей Накладка, Пластина, Угольник ассоциативные чертежи можно не строить. 4. Построить 3D – модель сборки, использия библиотеки стандартный изделий. КОМПАС-3D v21 Учедная версия © 2022 000 "АСКОН-Системы проектирования", Россия. 5. создать сборочный чертеж соединений с крепежными деталями, выполнив конструктивное изображение болтового, винтового и шпилечного соединений. И на отдельном листе спецификацию к немц. 6. Создать сборочный чертеж соединений с крепежными деталями, выполнив упрощенное изображение болтового, винтового и шпилечного соединений. И на отдельном листе СПЕЦИФИКАЦИЮ К НЕМЦ. 7. Создать сборочный чертеж винтового соединения и на отдельном листе спецификацию К НЕМЦ. 8. Выполнить конструктивное изображение болтового, винтового и шпилечного соединений с нанесением необходимых размеров. 9. Выполнить по ГОСТ 2317-2011 аксонометрическое изображение соединений крепежными деталями. ПМИГ.349303.006 ПЗ Изм. Лист № докцм. Подп. Дата Разраб. Гришин Н.С. Лит. Лист Листов Ποοβ. Чагина А.В. Инженерная и компьютерная графика СПЪГЭТУ гр.3493 Н.контр. Утв. Не для коммерческого использования Копировал Формат

$\Box$	ı
$\Box$	ı
_	ı
$\neg$	ı
٠.	ı
$\subseteq$	ı
$\supset$	ı
$\mathcal{Q}$	ı
$\overline{}$	ı
	ı
	ı
	ı
	ı

# Инв. № дуд

埁	
Ď.	
₹	
7	
۲.	
Ò	
6	
4	

Подп. и дата

в. № подл.

## Изм. Лист № докум. Подп. Дап

## Содержание

Гехническое задание на курсобую радоту	
Содержание Введение	4
1. Ассоциативный чертеж детали. Основание	
2. Сборочный чертёж винтового соединения	
3. Спецификация винтового соединения	
4. Сборочный чертёж Соединения (упрощенное изображение)	8
5. Спецификация	9
6. Сборочный чертёж Соединения (конструктивное изображение)	
7. Спецификация	11
8. Соединения резьбовые	12
9. Аксонометрия соединения крепежными деталями	13
Заключение	14
Список литературы	

ПМИГ.349303.006 ПЗ

Лист

Копировал

Не для коммерческого использования

## Введение

В данной работе будут изучены методы построения 3D сборок, чертежей деталей, сборочных способствуют спецификациями, которые повышению грамотности в области компьютерной подготовки конструкторских документов, развитию пространственного и ЛОЗИЧЕСКОЗО МЫШЛЕНИЯ.


КОМПАС-3D v21 Учедная версия © 2022 000 "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены


ПМИГ.34 93003.006 ПЗ

/lucm


Изм. Лист № докцм. Не для коммерческого использования

Копировал







	Формат	Зона	<i>7103.</i>	Обозначь	ение	Наименовани	re	Кол.	Приме- чание
Лерв. примен.						Документаци	IЯ		
рв. п						<u></u>			
/Je	A4			ПМИГ.34 9303.00_	<i>3CБ</i>	Сборочный чертеж	,	1	
						<u>Детали</u>			
	1/			TM45 27 0202 02	٦	0 %			
	A4		1	ПМИГ.34 9303.02		Основание		1	
Справ. №	A4		2	ПМИГ.34 9303.026	6	<i>Угольник</i>		1	
7									
i						Стандартные иза	делия		
i i i									
			3			Винт М6х14 ГОСТ	1491–80	1	
дата									
ปีก. บ									
0//									
77.									
P ayi									
MB. A									
1 01									
HB. N									
מאי מ									
B3									
ב בע	П								
y dan	П								
эдп. г							22.002		
7	Изм	<i>/</i> 100	~ <i>m</i>	№ докум. Подп. Да	τιπα	ПМИГ.34 <i>930</i>	13.UU3		
ıДл	Pas	ραδ.	аб. Гришин Н.С.			Coodinion /			Листов
Nº nc	I IPC			РДИНЕНИЕ 🗆 🗆					
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата	Н.КІ Уті	OHM <sub>l</sub> B	<i>7.</i>		<i>BL</i>	<i>интовое</i>	СПОГЭТ	ТУ, г	гр. 3493
								<i>МОП</i> Т	A4




		формат	Зана	Поз.	L	Эδозни	Д <i>ЧЕН</i> (	UP	Наименовани	ie	Кол	Приме- чание
Перв. примен.									<u>Документаци</u>	<u>IЯ</u>		
		1/				22020	20101	_	( <del></del>			
		A4			ПМИГ.349	7303.0	IU ILE	)	Сборочный чертеж			
Н	_								<u>Детали</u>			
		A4	$\dashv$	1	ПМИГ.345	9303.0	701		Основание		1	
o/		A4		2	ПМИГ.345				Накладка		1	
Справ. №		A4	$\dashv$	<u>-</u> 3	ПМИГ.349				Пластина		1	
ŹU)		A4			ПМИГ.34 <i>9</i>				<i>Угольник</i>		1	
			_						Стандартные изг	<i>делия</i>		
ш												
Ī				6					Болт M10x32 ГОСТ 7	7798-70	1	
				7					Винт M6x14 ГОСТ I	14 <i>91–80</i>	1	
				8					Γαῦκα Μ10 ΓΟCT 59	915-70	1	
дата				9					Γαūκα Μ8 ΓΟСТ 59	15– <i>70</i>	1	
บ .บอ				10				Шайба 10 ГОСТ 11371–78			1	
9/				11					<i>Шαῦδα 8 ΓΟCT 640</i>	12-70	1	
.λδι:				12					Шпилька M8x32 ГОСТ 2	2032-76	1	
B. Nº A			_									
ol MH.												
UHB. N												
Взам.			$\dashv$									
מע			$\dashv$									
л даг												
Mođr		Изм	Лис	-m	№ докум.	Подп.	Дата		ПМИГ.34930	73.001		
Инв. № подл. 💮 Подп. и дата — Взам. инв. № Инв. № дубл. 📁 Подп. и дата			раб. Гришин Н.С. Лит.		Лист	/lucmot						
VIHB. Nº			DHM B	7.				крепёжн	ыми деталями	СПБГЭ.	ТУ, г	гр. 349.
_	ana i	Ути камк		פרגה	20 использова	ния		<b>'</b> Копирові		Фарі		, A4



	формат	Зона	Паз	Обозі	НДЧЕН	је Наименование	Кол.	Приме- чание
М <i>Е</i> Н.								
Перв. примен.	$\vdash$	$\dashv$				<u>Документация</u>	+	
17e	A4			ПМИГ.34 9303.	.002C	5 Сборочный чертеж		
Щ						<u>Детали</u>		
	4/				0.001	0	1	
0	A4 A4	$\dashv$	<u>1</u> 2	ПМИГ.34 9303. ПМИГ.34 9303.		Основание Накладка	1	
Справ. №	A4		<u>~</u> 3	ПП IVII .34 2303. ПМИГ.34 9303.		Πλαςπυμα	1	
Cnp	A4		4	ПМИГ.34 9303.		<i>Угольник</i>	1	
						<u>Стандартные изделия</u>		
			6			Болт M10x32 ГОСТ 7798-7	0 1	
			7			Винт М6х14 ГОСТ 1491-8	0 1	
משונ			8			Γαῦκα Μ10 ΓΟCΤ 5915–70	_	
у дап			9			Γαῦκα Μ8 ΓΟCT 5915–70	1	
Ладл. и дс			10			Шайба 10 ГОСТ 11371-78	1	
			11			Шайба 8 ГОСТ 6402-70	1	
о дубл.		$\dashv$	12			<u>Шпилька М8х32 ГОСТ 22032—7</u>	76 1	
Инв. № дубл.								
HB. No		$\dashv$					+	
Взам. инв. №								
מם		$\dashv$						
Подл. и дата		П						
Инб. № подл. Падп. и дата Взам. инб. № Инб. № дубл. Подп. и дата	Изм	. /luc.	7/17	№ докум. Подп	г. Дата	ПМИГ.34 <i>9303.00</i>	2	
Инв. № подл.		γραδ.	аб. Гришин Н.С.			Соединение — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Aucm	Aucmob
MHB. N		нконтр. — Крепёжными деталями (ПБГЭ)					<i>319,</i> .	гр. 349 <u>.</u>





## Заключение

Выполнив данную работу, я обучился методам построения 30-моделей деталей, сборок, чертежей, сборочных чертежей со спецификациями. Данная работа развила мою грамотность В конструкторской области и пространственное мышление.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ПМИГ.349303.006 ПЗ

Лист

## Список использованной литературы

- Чагина А.В., Максимова О.В., Бурлуцкая К.Б. Трехмерное 1. моделирование и оформление конструкторской документации изделий с резьбовыми соединениями в cucmeme Komnac-3D. /
- Большаков В.П., Чагина А.В. ЗД-моделирование в Компас-ЗД.

ПМИГ.34 93003.006 ПЗ

/lucm

<u>Не для коммерческого использования</u>

Изм. Лист № докум. Подп.

Копировал