

Antrag zur Aufnahme von Änderungen der Anlage 9 des AVV

Änderungshistorie

Name des Bearbeiters	Datum	Absatz	Änderung
Jean-Marc Blondé	09.03.2018		Erfassung gemäß AG TÜ 01/2018 Paris
Zustimmung AG TÜ	21.03.2018		Gemäß Protokoll AG TÜ 03/2018
Zustimmung SG WV	29.05.2018		Gemäß Protokoll SG WV 05/2018

Titel:	Änderung der Fehlerklasse beim Code 6.7.4 Verstelleinrichtung für Stützbockverschiebung		
Änderungsantrag von EVU / Halter / andere Gremien:	Ausgearbeitet durch SBB Cargo AG		
Änderungsantrag für:	⊠ Anlage 9		
Einreicher:	Jean-Marc Blondé		
Ort, Datum:	Olten, 09.03.2018		
Kurzbeschreibung:	Änderung der Fehlerklasse von 4 auf 5		

Seite 2/4 Änderungsantrag

1. Ausgangslage (lst):

1.1.	Einleitung				
Letzte	Letztes Jahr wurde der Code 6.7.4 für die losen Bestandteile angepasst				
1.2.	Funktionsweise				
-					
1.3.	Störung / Problembeschreibung				
Aufgrund einer möglichen Profilverletzung muss die Fehlerklasse von 4 auf 5 abgeän- dert werden.					
1.4.	Handelt es sich um eine anerkannte Regel der Technik* (wie z.B. DIN, EN)?				
⊠ nein □ ja					

2. Sollzustand

2.1. Beseitigung der Störung/Problem (Soll)

Änderung der Fehlerklasse des Codes 6.7.4 von 4 auf 5

Seite 3/4 Änderungsantrag

3. Zusatz für Änderungsantrag der Anlage 9 des AVV:

Farb-Code für die Änderungsanträge:

Schwarz: jetzt gültiger Text; dient zur Info und bleibt unverändert weiterhin gültig

Rot: Text neu

Blau (event. durchgestrichen): Text wird gelöscht

Anlage 9 - Anhang 1 - Code 6.7.4

Bauteile	Code	Mängel/Kriterien/Hinweise	Maßnahmen	Fehler- klasse
Tragwagen des KV-Bauteile zum	6.7			
Festlegen der 6.7.1		Stützbock oder Aufsetzzapfen deformiert, schadhaft		
	6.7.1.1	- Stützbock nicht in Verwendung	К	3
	6.7.1.2	- Stützbock in Verwendung	Abhilfe + K, wenn nicht möglich, aus- setzen	5
	6.7.1.3	- Aufsetzzapfen nicht in Verwendung	К	3
	6.7.1.4	- Aufsetzzapfen in Verwendung	Abhilfe + K, wenn nicht möglich, aus- setzen	5
	6.7.2	Sattelzapfenverriegelung nicht wirksam	Verriegeln, wenn nicht möglich, aus- setzen	5
	6.7.3	Unbelasteter Stützbock nicht gesichert	In Endstellung bringen und verriegeln, wenn nicht möglich, provisorisch festlegen, K	3
	6.7.4	Verstelleinrichtung für Stützbockverschiebung nicht gesichert, ggf. nicht profilfrei	Verstelleinrichtung einschieben und sichern, wenn nicht möglich, aussetzen	<u>4</u> 5

4. Begründung

5. Bewertung der möglichen positiven und negativen Auswirkungen

Bewertung von z.B. Betrieb, Kosten, Verwaltung, Interoperabilität, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit mittels einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch).

Begründung der Festlegung.

Auswirkungen:

Betrieb, Interoperabilität, Wettbewerbsfähigkeit, Kosten, Verwaltung: (Wertung: 3)

Sicherheit (Wertung 3)

Seite 4/4 Änderungsantrag

6. Risikobetrachtung zum Änderungsantrag

Systembeschreibung im Ist/Soll und Änderungsumfang siehe hierzu Punkt 1 und Punkt 2.

Risikobetrachtung durchgeführt von:

6.1. Änderung ist sicherheitsrelevant?	⊠nein
Begründung: Es wird ein loses Wagenbestandteil neu aufgenommen jedoch ohne Änderungsanpassung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen	
6.2. Änderung ist signifikant?	⊠nein
Begründung: siehe Template Template Signifikanzprüfung als Anlage einfügen:	
The state of the s	
6.3. Gefährdungsermittlung und -einstufung:	⊠ entfällt
6.3.1. Wirkung der Änderung im Normalbetrieb	
6.3.2. Wirkung der Änderung bei Störungen /Abweichungen vom Normalbetrieb	
6.3.3. Systemmissbrauch möglich:	
\square nein	
☐ ja, Beschreibung des Systemmissbrauchs:	
6.4. Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt?	⊠nein □ ja
Für jede Gefährdung wird eines der nachfolgen Risikoakzeptanzkriterien ausgewählt: • "anerkannte Regel der Technik" • Nutzung eines Referenzsystems • explizite Risikoabschätzung	
6.5. Risikobetrachtung wurde Bewertungsstelle vorgelegt?	⊠ nein □ ja
Bewertungsstelle:	
Ergebnis der Bewertungsstelle als Anlage einfügen:	[Anlage]