

Damier de calibration - 9 x 6 coins interieurs





Imprimer a 100 %, sans mise a l'echelle. Ce trait doit mesurer exactement 100 mm.

Coller sur un support RIGIDE et PLAT (carton, planchette). Un damier gondole fausse tout.

Cote d'une case : 20 mm