




PASSO 1 (CONFIGURAR NO CANTO INFERIOR ESQUERDO)

PASSO 2 (CLICAR EM LOCAL) entro de Soluções









PASSO 3 (CLICAR EM CLIENTE)





PASSO 5 (DIGITAR O NOME DO CLIENTE).

PASSO 6 (CLICAR EM OK).







PASSO 7 (CLICAR EM FAZENDA)



PASSO 8 (CLICAR EM NOVA FAZENDA)

OBS: Inserir todas as fazendas do proprietário para adicionar repita o passo 7 e 8.



PASSO 9 (DIGITAR O NOME DA FAZENDA).

PASSO 10 (CLICAR EM OK)








PASSO 11 (CLICAR EM SALVAR)







CSC_m

PASSO 12 (CLICAR EM TALHÃO EM SEGUIDA CLICAR EM NOVO TALHÃO)



PASSO 13 (DIGITAR O NOME DO TALHÃO) de Soluções OBS: Para uma documentação correta inserir todos os talhões a serem trabalhados.



PASSO 14 (CLICAR EM OK)

PASSO 15 (CLICAR EM SALVAR)







PASSO 16 (CLICAR EM OK)






PASSO 17 (CLICAR EM CULTURA)











PASSO 19 (SELECIONE A CULTURA DESEJADA E CLICAR EM OK)





PASSO 21 (CLICAR EM VARIEDADE ÚNICA)







PASSO 23 (DIGITAR O NOME DA VARIEDADE E CLICAR EM OK)

OBS: Apontar todas as variedades a serem colhidas para documentação mais detalhada para futura analise agronômica.





PASSO 24 (CLICAR EM OK)




PASSO 25 (CLICAR EM OK)














PASSO 27 (CLICAR EM MENU)







PASSO 29 (CLICAR NO CAMPO SUPERIOR HORAS OU LARGURA DA PLATAFORMA)







PASSO 30 (SEGUIR O PROCEDIMENTO DE ALTURA DE GRAVAÇÃO ABAIXO)



SAIDA DE CORTE

Grav. do Trabalho

50 %
Registrar Altura de Parada

Ajuste para Altura Atual

Ajuste para Altura Atual


ENTRADA DE CORTE

Clicar em saída de corte botão (1)

Metade entre a saída e entrada de corte (APERTAR O CONFIRMAÇÃO)

Clicar em entrada de corte botão (2) ou (3)

Explicação: Para definir a altura de gravação teremos que encontra o meio entre a entrada e saída de corte da plataforma para isso teremos que ligar a Máquina e acionar apenas o botão de ligar a plataforma, clicar no botão (2 ou 3), em seguida no botão (1) e visualizar o meio entre a entrada e a saída de corte e definir a porcentagem de gravação ex: 60% e confirmar.



EM CASO DE DÚVIDAS O SUPORTE CONECTADO ESTA A DISPOSIÇÃO!



Cocamar Máquinas



