Contrôles Techniques du Berry
Contrôle technique quinquennal de l'ascenseur
Résidence Le Parc Saint-Martin, 83 rue de la Croix-Blanche, Montclavel-sur-Cher
Visite du 24 août 2026
Écart 1 : éclairage de la cabine insuffisant
Écart 2 : téléalarme, essai de liaison non concluant
Écart 3 : porte palière du niveau -1, serrure de verrouillage usée, à remplacer
Les écarts 1 et 2 relèvent de l'entretien courant ; l'écart 3 demande une réparation.

Document FICTIF : Domivelle et ses partenaires n'existent pas.