

挙動等を示す図である。

【図4】磁性体保持装置HS1が磁性体を保持し、この保持された磁性体を切削する場合における上記磁性体の挙動等を示す図である。

【図5】磁性体保持装置HS1が磁性体を保持し、この保持された磁性体を切削する場合における上記磁性体の挙動等を示す図である。

【図6】磁性体保持装置HS1に磁性体を取り付けた状態を示す平面図である。

【図7】磁性体保持装置にHS1にストッパーST1を設けた状態を示す図である。

【図8】本発明の第2の実施例である磁性体保持装置HS2の斜視図である。

【図9】磁性体保持装置HS2の平面図、断面図である。

【図10】本発明の第3の実施例である磁性体保持装置Hを示す断面図である。

【図11】上記各磁性体保持装置において、突起PT1～PT3の形状の変形例を示す図である。

【図12】磁性体保持装置HS5の平面図、断面図である。

【図13】図12(2)のXIII部における磁性体保持装置HS5の部分拡大図である。

【図14】従来の磁性体保持装置HS10によって、磁性体を保持し、この保持された磁性体を切削加工している状態を示す斜視図である。

【図15】磁性体W10を切削する場合において、この磁性体の挙動等を示す図である。

【符号の説明】

HS1～HS5…磁性体保持装置、
HB1～HB5…基台、
HB1a、HB2a、HB3b、HB3c、HB5a…平面、
B1～B8…ブロック、
B1a…面、
N1、N2、N3、S1、S2、S3…磁気発生エリア、
PT1～PT3、PT5～PT8、PF1～PF3、PR1…突起、
PC1、PC2…突起カバー、
PT1a、PT2a、PT6a、PT7a、PT8a、
PF1a、PF2a、
PC1a、PC2a…当接部、
SP1～SP3、SP5～SP9…圧縮バネ、
W1～W4…磁性体、
Wb1…磁束。

【図1】

