Aufgabe: Punkte:	1/ 13	2/ 26	3/ 14	4/7	
Punkte:					
Gesamt:					

Prüfungsbedingungen und wichtige Hinweise

- 1. Tragen Sie in den Kopfbogen die von Ihnen geforderten Angaben ein!
- 2. Überprüfen Sie die Ihnen vorliegende Klausur auf Vollständigkeit!
- 3. Das Auseinanderheften ist untersagt und wird als Betrugsversuch gewertet.
- 4. Mobiltelefone sind während der Klausur auszuschalten, ihre Benutzung ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden als Betrugsversuch gewertet.
- 5. Nutzen Sie die Blattrückseiten für Nebenrechnungen. Von Ihnen ohne unsere Zustimmung angefügte Seiten werden <u>nicht</u> gewertet.
- 6. Bei Fragen mit Auswahlmöglichkeit ist/sind die richtige/n Antwort/en durch einen Kreis um den entsprechenden Buchstaben zu kennzeichnen. Es können alle Antworten richtig, alle falsch bzw. nur einzelne Antworten richtig sein.

Aufgabe 1

1.1)

Es soll ein zweipoliger mit Wasserstoff gekühlter Turbogenerator mit der Bemessungsscheinleistung 800 MVA gebaut werden. Aus vergleichbaren Baureihen ist der Ausnutzungsfaktor c_s =12kVAmin/m³ bekannt. Die Umfangsgeschwindigkeit bei 3000U/min soll kleiner 189m/s sein.

Berechnen Sie die ideelle Ankerlänge li.

$$V_{u} = \pi \cdot D \cdot u$$

$$L_{D} = \frac{V_{u}}{\pi \cdot u} = D = \frac{189 \frac{u}{s} \cdot 60s}{\pi \cdot 3000 \frac{u}{min}} = \frac{1.2 m}{1000 \frac{u}{min}}$$

$$\frac{S}{N_{0}} = Cs \cdot D^{2} \cdot Li$$

$$L_{D} = \frac{S}{N_{0} \cdot (S \cdot D^{2})} = \frac{15.4 m}{1000 \frac{u}{min}}$$

1.2)

Für eine neue wirkungsgradgesteigerte Asynchronmotorenreihe haben Sie einen Prototyp mit den Daten:

$$p = 2$$
 $f = 50Hz$ $D = 150mm$ $P_{mech} = 7,5kW$ $I \approx I_i = 140mm$

erfolgreich geprüft.

a) Wie groß ist die Esson'sche Ausnutzungsziffer?

b) Erstellen Sie aus diesen Daten bei einem konstanten c_{mech} und D eine Maschinenreihe mit den nach IEC standardisierten Leistungen entsprechend der Tabelle (Annahme: gleicher Bohrungsdurchmesser). Tragen Sie die Synchrondrehzahlen und die Maschinenlängen (= ideeller Luftspaltlänge) in die Tabelle ein.

2р	2	4	6	8
n ₀ in U/min	3000	1500	1000	750
P in kW	15	7,5	5,5	4,0
I in mm	140	140	154	149

Aufgabe 2

2.1)

Welche Aussagen bezüglich der Anteile der Ummagnetisierungsverluste sind richtig? (ankreuzen)

$$p_h \sim B^2 \cdot f$$
 (spezifische Hystereseverluste)

- b) $p_{w} \sim B \cdot f^{2}$ (spezifische Wirbelstromverluste)
- c) $p_h \sim B^2 \cdot f^2$ (spezifische Hystereseverluste)

$$p_w \sim B^2 \cdot f^2$$
 (spezifische Wirbelstromverluste)


2.2)

Welche zwei Möglichkeiten kennen Sie, die Wirbelstromverluste in den Magnetkreisen elektrischer Maschinen bei konstanter Induktion (magnetischer Flussdichte) und konstanter Frequenz zu reduzieren?

2.3)

Für eine vierpolige Gleichstrommaschine ist der Magnetkreis nachzurechnen. Welchen Hauptintegrationsweg würden Sie in Bild 1 wählen?

a) Zeichnen Sie die Abschnitte des gewählten Hauptintegrationsweges in das Bild 1 ein.




Seite 4 von 8

b) Begründen Sie die Wahl des Hauptintegrationsweges (HIW) in einem Satz.

eutlang einer charabteristischen Feldlinie Lo Symmetrie nutzen

 Geben Sie das Schaltbild der magnetischen Teilwiderstände und der magnetischen Urspannung schematisch an.



2.4)Was verstehen Sie unter dem Begriff Carter'scher Faktor k₀? (in einem Satz)

Ke berüchsichtigt Juduhtiouseinsrüche 15wegen Nutschlitze vom Auber S=So.Ke


2.5)Welche Möglichkeiten haben Sie die Erregerzeitkonstante einer Gleichstrommaschine bei gleichen Erregerverlusten zu verringern? (ankreuzen)

- a) Verringern der Windungszahl der Erregerspule
- b) Erhöhen der Bemessungsdrehzahl
- c) Vergrößern des Luftspaltes

Aufgabe 3

3.1)

Welche Methoden zur Berechnung des magnetischen Feldes in elektrischen Maschinen sind Ihnen bekannt?



3.2)
Erläutern Sie den Begriff Ankerrückwirkung anhand der Gleichstrommaschine.


- Auherquerfeld üserlaged sich mit Cuftspelffeld L> Sattigung Polhante
- Dementsprechend wird Hauptfluss reduzient
- Entgegenwichen durch Wendepole/ Kompensationswichlung im Hauptpol/ Erhöhen der Erregerdurdflutung

~	-	١
	ਾ-ਵ	1
J.		

a) Wie wird bei der Leerlaufberechnung der Gleichstrommaschine die Streuung berücksichtigt?

mit	dem	Strenfalfor.
Voc	aem	siven fautor.

b) Welche Konstruktionsteile werden durch den Streufluss belastet?



Aufgabe 4

4.1)

Welche Aufgabe erfüllt der ideelle Polbedeckungsfaktor bei der Berechnung des Magnetkreises einer Gleichstrommaschine? (ankreuzen)

- a) Beschreibung des Läuferträgheitsmomentes
- b) Berücksichtigen der Einbrüche der Luftspaltinduktion infolge der Nutung
- Berücksichtigung der Aufweitung des Luftspaltfeldes an den Stirnseiten der Maschine
- d) er ist ein Zuschlagsfaktor für die Berechnung der Ummagnetisierungsverluste
- er beschreibt das Verhältnis zwischen der mittleren Luftspaltinduktion B_{mittel} und der maximalen Luftspaltinduktion B_{max}
- 4.2)

Welche Aussage zum ideellen Polbedeckungsfaktor ist richtig? (ankreuzen)

$$(a)$$
 $\alpha_i < 1$

b)
$$\alpha_i > 1$$