
LVDT, Gewichtsmessung

Gegeben:

Gesucht:



Ein LVDT wird zur Gewichtsmessung benutzt. Er liefert folgende Ausgangsgröße: $U_B = 1 \text{ V}$. Berechnen Sie die zugehörige Längenänderung Δs sowie die gemessene M

Daten des LVDT:

Federkonstante $c = 19,62 * 10^4 \text{ N/m}$,

Betriebsspannung (Effektivwert) $U_{EIN} = 4 \text{ V}.$

Wicklungszahl $N_0 = 1000$, Anzahl Wicklungen pro Länge: 50.000 1/m

 $\Delta s = 2.5 \text{ mm}$ m = 50 kg