
Transformátor

- Mení hodnoty prúdu a napätia bez zmeny frekvencie

-



- N_1 počet závitov primárnej cievky
- N_2 počet závitov sekundárnej cievky
- $k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1}$ transformačná rovnica
- k transformačný pomer
- k > 1 transformácia nahor
- k < 1 transformácia nadol
- Fyzikálny princíp fungovania transformácie je jav elektromagnetickej indukcie
- $U_i = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$
- Transformovať môžeme len striedavé napätie
- $P_1 = U_1 * I_1$ príkon (to čo dodáme)
- $P_2 = U_2 * I_2$ výkon (to čo odoberáme)
- $P_1 \doteq P_2$
- $U_1 * I_1 \doteq U_2 * I_2$
- $\frac{U_2^1}{U_1} \doteq \frac{I_1}{I_2}$ prúdy sa transformujú v opačnom pomere
- Nebezpečnejšie je nízke napätie ako vysoké pretože, sú tam vysoké hodnoty prúdu
- Účinnosť transformátora

$$\circ \quad \eta = \frac{P_2}{P_1} * 100\%$$