## 单总线传感器 DHT11 在温湿度测控中的应用\*\*

## 倪天龙

(中国人民解放军 75701 部队 装备处, 广州 510880)

摘要:新型单总线数字温湿度传感器 DHT 11 具有体积小巧、接口简单、响应速度快、性价比高等特点。文章简要介绍了单总线概念,阐述了 DHT 11 的基本原理和控制使用方法,以及其在仓库温湿度测控系统中的应用。 DHT 11 的诸多优点,使其在自动控制和家电消费品领域中拥有较高的应用价值。

关键词: 单总线; 温湿度传感器; DHT<sup>11</sup> 中图分类号: TP<sup>368</sup> 文献标识码: A

# Application of Single Bus Sensor DHT<sup>11</sup> in Temperature Humidity Measure and Control System\*

#### Ni Tianlong

(75701 Units of PLA, Guangzhou 510880, China)

Abstract: New digital temperature humidity sensor DHT \$^{11}\$ has many advantages such as compactness, simple interface, fast response, and cheapness. This paper briefly introduces the concept of \$^{1}\$-wire bus, and expounds the basic principles and the application methods of DHT \$^{11}\$, as well as its application in the temperature and humidity control system. The excellent advantages makes DHT \$^{11}\$ valued in the fields of automation and consumer electronics products.

Key words: 1-wire bus; temperature humidity sensor; DHT11

## 引言

随着科技的不断发展,汽车、空调、除湿器、烘干机等种类繁多的电器都已进入人们的日常生活,而这些电器设备很多都离不开对温度、湿度等环境因素的要求。因此,温度、湿度传感器用途越来越广泛。新一代的数字传感器不再需要外置的 A/D 转换模块,并具有标准接口,使用方便,得到了越来越多的应用。DHT11 作为一种新型的单总线温湿度数字传感器,具有更多的优点,它使系统设计更加简单,控制方便,易于实现。

## 1 单总线通信简介


目前常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有 I<sup>2</sup>C 总线、SPI 总线和 SCI 总线。其中 I<sup>2</sup>C 总线以同步串行两线方式进行通信(1条时钟线,1条数据线),SPI 总线则以同步串行三线方式进行通信(1条时钟线,1条数据输入线,1条数据输出线),而 SCI 总线是以异步方式进行通信的(1条数据输入线,1条数据输出线)。这些总线至少需要两条或两条以上的信号线。近

年来,美国的达拉斯半导体公司(Dallas Semiconductor)推出了一项特有的单总线(1-wire Bus)技术。该技术与上述总线不同。它采用单根信号线,既可传输时钟,又能传输数据,而且数据传输是双向的,因而这种单总线技术具有线路简单、硬件开销少、成本低、便于总线扩展和维护等优点。

单总线适用于单主机系统,能够控制一个或多个从机设备。主机可以是微控制器,从机是单总线器件,它们之间的数据交换只通过1条信号线。当只有1个从机设备时,系统可按单节点系统操作;当有多个从机设备时,系统则按多节点系统操作。

## 2 DHT11 的主要特点及引脚说明

广州奥松电子有限公司新近推出的 DHT 11 数字温湿度传感器,是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,具有很高的可靠性与稳定性。DHT 11 传感器包括 1 个电阻式感湿元件和 1 个 NTC 测温元件,并与 1 个高性能 8 位单片机相连接。单线制串行接口,使系统连接可以更简洁。功耗极低,信号传输距离可达 20 m 以上。



- ◆ 温湿度复合传感器;
- ◆ 全量程标定校准,单线数字输出;
- ◆ 湿度测量范围为 20%~90%RH;
- ◆ 温度测量范围为 0~+50 ℃;
- ◆ 湿度测量精度为±5.0%RH;
- ◆ 温度测量精度为±1.0 ℃;
- ◆ 响应时间<5 s;
- ◆ 低功耗;
- ◆ 超长的信号传输距离;
- ◆ 出色的长期稳定性;
- ◆ 超小体积。

DHT<sup>11</sup> 采用<sup>4</sup> 针单排引脚封装,电路连接方便,引脚说明如表<sup>1</sup>所列。

DATA 是用于微处理器与DHT11之间的通信和同步的串行双向接口,采用单总线数据格式。每次通信都是以高位先出的顺序传输40位数据,用时约为4 ms。

表 1	1 DHT11引脚说明	
引脚号	名称	注 释
1	VDD	供电 3~5.5V DC
2	DATA	串行数据,单总线
3	NC	空脚,悬空
4	GND	接地,电源负极

主机发

开始信号

VCC

**GND** 

单总线

### 数据格式为:

8 位湿度整数数据+8 位湿度小数数据+8 位温度整数数据+8 位温度小数数据+8 位校验和数据

数据分小数部分和整数部分,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零。

数据传送正确时,校验和数据等于"8 位湿度整数数据+8 位湿度小数数据+8 位温度整数数据+8 位温度整数数据+8 位温度小数数据"所得结果的末 8 位。


## 3 典型应用电路

DHT<sup>11</sup> 与微处理器的电路连接非常简单,典型应用电路如图 <sup>1</sup> 所示。

数据线长度短于  $20~\mathrm{m}$  时可以使用  $5~\mathrm{k}\Omega$  上拉电阻, 大于  $20~\mathrm{m}$  时可根据实际情况

使用合适的上拉电阻。

MCU 发送一次开始信号后, DHT<sup>11</sup> 从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后, DHT<sup>11</sup> 发送响应信



### APPLICATION NOTES 应用天地

数据"0"



号,送出 40 位的测量数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据。DHT11 接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11 不会主动进行温湿度采集。采集数据后转换到低速模式。

## 4 时序说明


- DHT响应 |-

输出

拉高并

延时等待

通信过程非常简单,如图 2 所示(图 2~图 5 中实线为主机信号,虚线为 DHT 信号)。首先主机(微处理器)在数据线上发出开始信号, DHT 11 在检测到此信号后回复响应信号,并拉高数据线电平,开始向主机发送测量得到的数据。数据发送完毕后,释放总线。



#### 图 2

详细时序如图 3 所示。总线空闲状态为高电平。需要读取 DHT 11 的测量数据时,主机先把总线拉低 18 ms 以上的低电平,这就是主机发出的开始信号。当 DHT 11 检测到总线上的开始信号时,在主机开始信号结束后发送  $80~\mu_{\rm S}$  低电平的响应信号。主机发送完开始信号,延时等待  $20\sim40~\mu_{\rm S}$  后,从总线读取 DHT 11 的响应信号。如果读取响应信号为高电平,说明 DHT 11 没有响应,请检查线路是否连接正常。如果总线为低电平,说明 DHT 11 正常发送了响应信号。

DHT11 发送完响应信号后,将总线拉高 80 μs,准备




图 3

发送数据。每一位数据都以  $50~\mu_s$  低电平时隙开始,以高电平的时长来区分数据位是 0 或  $1,26\sim28~\mu_s$  的高电平表示  $0,70~\mu_s$  的高电平表示 1(具体格式见图 4 和图 5)。当最后一位数据传送完毕后,DHT 11 拉低总线  $50~\mu_s$ ,随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。

数字0信号表示方法如图4所示,数字1信号表示方法如图5所示。

温湿度读取子程序如下:

void RH(void) {

//主机将 DHT11 数据线拉低 18 ms

DHT11data=0;

Delay  $1_{ms}(18)$ ;



#### 应用天地 APPLICATION NOTES

```
26~28µs
                     表示"0"
VCC:
                                  下一位开始
GND-
            1位开始
50μs
单总线
```

```
冬
                            70µs
                         表示"1"
VCC
GND
            1位开始
50μs
单总线
```

图 5

```
DHT11data=1;
```

//数据线由上拉电阻拉高,主机延时  $30~\mu_{\rm s}$ 

Delay  $1_{us}(30)$ ;

//主机设为输入,判断从机响应信号

#### DHT11data=1;

//判断从机是否有低电平响应信号,如不响应则跳出,响应 //则继续运行

if (! DHT 11data) {

#### FLAG=2;

//判断从机是否发出 80 % 的低电平,响应信号是否结束 while((! DHT11data)&&FLAG++);

#### FLAG=2;

//判断从机是否发出 80 /s 的高电平, 如发出则进入数 //据接收状态

while((DHT11data) & & FLAG++);

//数据接收。每次接收8位数据,分别是湿度整数数据、

//湿度小数数据、温度整数数据、温度小数数据、校验和

ReadDHT11();

RH data H temp=U8comdata;

ReadDHT11();

RH data L temp=U8comdata;

ReadDHT11();

T\_data\_H\_temp=U8comdata;

ReadDHT11();

T data L temp=U8comdata;

ReadDHT11();

checkdata\_temp=U8comdata;

DHT11data=1;

//数据校验。如果校验和正确,则进行显示或其他操作

U8temp=(T data H temp+T data L temp+RH

data H temp+RH data L temp);

}

```
if(U8temp==checkdata temp)
    display();
```

#### 基于 DHT11 的仓库温湿度测控系统 5 应用实例

DHT11 已被成功地应用到了仓库管理控制系统中。 如图 6 所示,采用 STC89C52RC 处理器实现对 DHT11 的 控制,按照 DHT11 的时序在数据线上发送起始信号,再 从数据线读取 DHT 11 的测量数据。将这些数据进行分 析处理,一路送至数码管显示,另一路通过 RS232 口送至 计算机。也可以将测量数据存入单片机内的 Flash 中,以 备查阅。如果测量数据显示当前库内的温湿度超出了仓 库设定温湿度范围,则单片机 STC89C52RC 将产生报警 信号。将该报警信号一路接入报警装置中触发报警,另一 路控制继电器打开抽湿机和空调的电源来调节库内温度 和湿度。这样便有效地实现了 DHT 11 对仓库温湿度的 控制,完善了对仓库的管理。




图 6

#### 结 语

淘宝网上 DHT11 单片价格仅 7.8 元。作者对 DHT11与DS18B20及一些水银温湿度测量器的测量数 据进行了比较,验证了 DHT 11 测量数据的准确性和稳定 性。低廉的价格、小巧的体积、准确稳定的测量数据、简单 的单总线控制方式、简洁的电路连接,这些将使 DHT11 拥有良好的应用前景。

编者注:DHT11 在温湿度测控系统中应用的代码见 本刊网站 www·mesnet·com·cn。 ■

## 参考文献

- [1] 陈志英,李光辉.单总线(1Wire Bus)技术及其应用[J]. 国外 电子元器件, 2003(8):47.
- [2] 徐敏,诸葛振荣,宋加仁.基于 1Wire 技术的数字温度仪[J]. 机电工程, 2007, 24(4):26-29.

倪天龙(工程师),主要研究领域为嵌入式系统设计与应用。

(收修改稿日期:2010-01-31)