iXs Research Corp.

Cool Robotics

<u>iMCs01 ハードウェアマニュアル</u> <u>Ver1.3</u>

超小型 USB 接続 4ch モータコントローラ



iMCs01 ハードウェアマニュアル Ver1.3

目次

1.	はじめに	3
2.	仕様	3
3.	各部の名称	3
4.	各ピンの説明	4
5.	機器の接続	Ę
	5.1 PCとの接続接続	Ę
	5.2 モータドライバの接続	Ę
	5.3 センサの接続	Ę
8.	寸法	6
9.	ご注意	6

1. はじめに

i MCs01 (H8/USB モータコントローラ) は USB 接続によるモータコントロール専用の超小型ボードです。 同時に最大 32 個の i MCs01 を接続することが可能です.


本ボードの特徴

- · 超小型(45mm x 30mm)
- USB で PC から直接制御が可能.
- 1枚のボードで最大4個のモータが制御可能
- · 制御周期は最大 1ms
- ・ 市販の HUB を介すことで最大 32 枚を同時接続可能
- あらゆるモータ制御が出来るように、コントローラとモータドライバが分離

2. 仕様

PWM, break, CW/CCW 出力信号それぞれ 4ch Analog 入力信号 4ch 2 相エンコーダ入力信号 3ch

3. 各部の名称



iMCsO1 ハードウェアマニュアル Ver1.3

4. 各ピンの説明

・出カピン側(日圧製 ZH シリーズ 5 ピン) CN101, CN102, CN103, CN104 共通

No		
NO		
1	GND	信号用電源(GND)
2	PWM	PWM 出力
3	BRK/DA	(DA は ch0, ch1 のみ)
4	CW/CCW	モータ正逆制御
5	VCC	信号用電源(+5V)

・入力ピン側(日圧製 ZH シリーズ 5 ピン)

CN105, CN106, CN107, CN108 共通

No			
1	AVSS	アナログ用電源(GND)	
2	CNT_B	エンコーダ入力B相	
3	AN	アナログ入力(10bit)	
4	CNT_A	エンコーダ入力 A 相	
5	AVCC	アナログ用電源(+5V)	

・USB ピン(日圧製 ZH シリーズ 4 ピン)


No		
1	VCC	信号用電源(+5V)
2	D-	USB 信号
3	D+	USB 信号
4	GND	信号用電源(GND)

・シリア<u>ルピン(日圧製 ZH シリーズ 7 ピン)</u>


No		
1	VCC	信号用電源(+5V)
2	RXD1	RXD1
3	TXD1	TXD1
4	FWE	Flash write enable(内部Pull Down)
5	MD2	MD2
6	RST	リセット信号
7	GND	信号用電源(GND)

5. 機器の接続


5.1 PCとの接続



5.2 モータドライバの接続




5.3 センサの接続



ポテンショメータとエンコーダの同時使用可

6. 寸法



7. ご注意

- ・ 本製品の故障・誤動作などによって本製品が使用できなくたった場合, それに付随 して生じる損害に対しては, 当社は一切責任を負いかねますので, あらかじめご了 承下さい.
- ・ 本製品を改造しないでください. 改造などを行った場合, 当社は一切責任を負いません.

改訂履歴

2002 年 5 月 初版

2003年4月 一部修正(端子説明)

2008 年 10 月 一部修正

お問合せ(お問い合わせはメールにてお願いいたします)

株式会社イクシスリサーチ

E-mail : info@ixs.co.jp

本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています. 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります.

この取扱説明書は、再生紙を使用しています.