# 接続処理

## ①本体の電源を OFF にする





#### ②USB ケーブルを接続する





## ③本体の電源を ON にする

電源を ON にすると LED が白く 2 秒程度点灯します









## ④ブラウザの接続処理を行う

1、「接続処理」をクリックします

オーロラクロック2N 温度: 明るさ: 外部センサ: ファイバマ 接続処理 広送 接続状態:接続されていません

2、UC-7/8 を選択し「接続」をクリックします



「接続処理」をクリックしても左図のような接続画面が表示されない場合はブラウザのバージョンが最新かどうか確認して下さい。

3、温度、明るさが表示され、接続状態が"接続中"に変われば接続完了です

オーロラクロック2N 温度:23.6 明るさ:93 外部センサ:OFF ファイル▼ 接続処理 接続状態:接続中



### ⑤接続確認を行う

オーロラクロックの明るさセンサを手で覆い、アプリ(ソフト)の明るさの数値 が変動すれば接続処理が完了しております