

Reforma da Unidade Básica de Saúde IV (Renato Ramalho Leite) - Pombalzinho

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Quant.	Unid.	Preço (R\$) - SINAPI OUT/2022 - BDI 23,46%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Pintura						
1.1	ORSE	2291	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores.	635,94	m²	36,48	45,04	23.199,09	28.642,74
1.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	146,1	m²	2,42	2,99	353,56	436,84
1.3	ORSE	2286	Pintura de acabamento com aplicação de 01. demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	146,1	m²	6,96	8,59	1.016,86	1.255,00
2.0			Reparo			N. LIPY			
2.1	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	30	m	18,13	22,38	543,90	671,40
2.2	SEINFRA	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	30	m	4,65	5,74	139,50	172,20
					real)		TOTAL:	R\$ 25.252,91	R\$ 31.178,18

Gustavo Jose F. B. Ofiveir Engentieiro Civil CPEA: 1818217240