



Foto 01 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 02 - Escola Maria Antônio da Conceição



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico

Kleber Sade Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 002661790



Foto 03 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 04 - Escola Maria Antônio da Conceição



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico

Kleber Sá da Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 06702780



Foto 05 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 06 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 12682780



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 07 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 08 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sales Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 002682730



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 09 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 10 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CRM 20780



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 11 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 12 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sá de Oliveira
Eng. Civil
CREA 002682780



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 13 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 14 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CRP 2682730



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 15 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 16 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sade Oliveira
Eng.º Civil
CRM 26827/GO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 17 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 18 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CRM 170427/GO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 19 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 20 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sérgio Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 000000000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 21 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 22 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber S. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 002682780



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 23 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 24 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber Sá de Oliveira
Eng.º Eletricista
CREA 602682780



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 25 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 26 - Escola Maria Antônio da Conceição



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico

Kleber Siqueira de Oliveira
Engenheiro Civil
CRM 100206276



Foto 27 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 28 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber de Oliveira
Engenheiro Civil
CRE 0602682730



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico



Foto 29 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 30 - Escola Maria Antônio da Conceição



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico

Kleber S. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 002632750



Foto 31 - Escola Maria Antônio da Conceição



Foto 32 - Escola Maria Antônio da Conceição

Kleber S. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 147.642/2700



PREFEITURA MUNICIPAL
DE COREMAS

Relatório Fotográfico