

(a)
Hygrometer
Chamber, 31 Oct
Chamber, 1 Nov
Chamber, 2 Nov
q_w (g kg^{-1})
10
8
6
(b)
CPC
N (cm^{-3})
10000
1000
100
N/N_{CPC}
1.4
1.0
0.6
12:00
31 Oct
00:00
1 Nov
12:00
1 Nov
00:00
2 Nov
12:00
2 Nov
(c)
$q_w/q_{w,hyg}$ = 0.997
(IQR 0.987–1.007)
r = 0.992, n = 3114
Cloud chamber, q_w (g kg^{-1})
Hygrometer, $q_{w,hyg}$ (g kg^{-1})
31 Oct
1 Nov
2 Nov
(d)
N/N_{CPC} = 0.995
(IQR 0.950–1.046)
r = 0.997, n = 3114
Cloud chamber, N (cm^{-3})
CPC, N_{CPC} (cm^{-3})
31 Oct
1 Nov
2 Nov