
<u>モーメント図 演習1d</u>

~ 三角形(分布)荷重モデル~

(1) Step1 単純梁/片持梁/支持·節点などを描く。






<u>モーメント図 演習1d</u>

(2)力のつり合い式を求める。

$$R_A + R_A = \frac{\omega_0 \cdot L}{2} (=W)$$



- (3)モーメントのつり合い式を求める。
 - 三角形分布荷重の代表点は、重心になります。
 - 三角形の重心位置は径間を2/3,1/3に分割する位置になります。

$$R_A \cdot L = \left(\frac{\omega_0}{2} \times L\right) \times \frac{L}{3}$$

$$R_A = \frac{\omega_0 \cdot L}{6} \qquad R_B = \frac{\omega_0 \cdot L}{3}$$




モーメント図 演習1d


(4) Mxを求める。

$$p=rac{1}{L}\omega_0$$
,三角形の面積: $=rac{1}{2} imes x imes p$

$$Mx = -R_A \cdot x + \frac{\omega_0 \cdot x^2}{2L} \cdot \frac{x}{3}$$
$$= -\frac{\omega_0 \cdot L}{6} x + \frac{\omega_0 \cdot x^3}{6L}$$

$$\mathbf{M}\mathbf{x}' = -\frac{\omega_0 \cdot L}{6} + \frac{\omega_0 \cdot x^2}{2L}$$
 $\mathbf{x} = \frac{L}{\sqrt{3}} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad$ この点で $\mathbf{M}\mathbf{x}$ は最大となる







モーメント図 演習1d

(5) Mxをグラフ描画する

$$M_{\chi} = -\frac{\omega_0 \cdot L}{6} \chi + \frac{\omega_0 \cdot \chi^3}{6L}$$

$$M_{\chi}\Big|_{x=\frac{L}{\sqrt{3}}}=\frac{\omega_0\cdot L^2}{9\sqrt{3}}$$

