
X1
ЦЕПЬ K
V_SUPPLY 1
GND 2
L-KLS1-DC-005A-2.0
FP1
VD2
VS1
R3 1к
VIN
DA2
DC-DC
LMR14030SDDAR
VIN EN SS BOOT SW FB GND
C11 10мк
R4 9.9к
C13 22н
C1 0,1мк
L1 10мк
VD1
C2 4,7мк
C3 4,7мк
R1 100к
R2 17,8к
FB1
C4 10мк
C5 0,1мк
C6 10мк
5V_D
FB2
5V_D
C7 10мк
C8 1мк
C9 1мк
DA1
VIN GND EN STU VOUT BYPASS
LP2985-33DBVR
C10 4,7мк
3.3V
C12 0,01мк
FB3
3.3V_D
C14 0,1мк
C15 0,1мк
X2
ЦЕПЬ K
CURRENT_IN 1
CURRENT_OUT 2
250-602 WAGO
R7 1к
R10 100
R12 1к
VD3
VD4
C20 0,01мк
C21 0,1мк
C22 0,01мк
DA3
ADC
AVDD AIN0/REFP1 AIN1 AIN2 AIN3/REFN1 REFP0 REFN0 AVSS
DVDD SCLK DIN DOUT/DRDY DRDY CS CLK DGND
ADS1220IPW
R5 47
R6 47
R8 47
R9 47
R11 47
SCK_3.3V
MOSI_3.3V
MISO_3.3V
INT0_3.3V
SS_3.3V
DD1
TXB0106PWR
A1 A2 A3 A4 A5 A6 OE
VccA VccB U/U
B1 B2 B3 B4 B5 B6 GND
C16 0,1мк
C17 0,1мк
R13 10к
SCK
MOSI
MISO
INT0
SS
5V_D
DD2
TXB0104PWR
VccA A1 A2 A3 A4 NC GND
VccB B1 B2 B3 B4 NC OE
C19 0,1мк
C18 0,1мк
R14 10к
UART_RX_MBee
UART_TX_MBee
RESET_MBee1
UART_RTS_MBee
UART_TX1_MCU
UART_RX1_MCU
RESET_MCU
UART_RTS_MCU
DD3
B0505S-1WR3
GND Vin 0V Vout
C23 10мк
C24 10мк
FB4
5V_isol
R16 10к
C26 0,1мк
DA4
TPS3823-50
RESET GND MR VDD MUSC WDI
WDI
X3
PBD2-10
ЦЕПЬ K
TCK 1
GND 2
TDO 3
VTG 4
TMS 5
nSRST 6
NC 7
nTRST 8
TDI 9
GND 10
R15 120
R17 120
R18 120
R19 120
R20 120
C25 0,1мк
TCK
TDO
TMS
RESET
TDI
DD4
CA-IS3092W
Vcc GNDA RO RE DE DI NC GNDA
Viso GNDB NC B A NC SEL GNDB
UART_RX0_MCU
DE/RE
UART_TX0_MCU
C27 0,1мк
R23 120
R21 10
R22 10
R24 100
VD5
X4
FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF
K ЦЕПЬ
1 A
2 B
3 Shield
DDS1
ATmega1280-16AU
MCU
SCK MOSI MISO SS INT0 RESET TCK TMS TDI TDO XTAL2 XTAL1 WDI
PB1/SCK/PCINT1 PB2/MOSI/PCINT2 PB3/MISO/PCINT3 PB0/SS/PCINT0 PD0/SCL/INT0 RESET PF4/ADC4/TCK PF5/ADC5/TMS PF7/ADC7/TDI PF6/ADC6/TDO XTAL2 XTAL1 PB4/OC2A/PCINT4 PB5/OC1A/PCINT5 PB6/OC1B/PCINT6 PB7/OC0A/OC1C/PCINT7 PF0/ADC0 PF1/ADC1 PF2/ADC2 PF3/ADC3 PG0/WR PG1/RD PG2/ALE PG3/TOSC2 PG4/TOSC1 PG5/OC0B
VCC AVCC AREF GND PA0/AD0 PA1/AD1 PA2/AD2 PA3/AD3 PA4/AD4 PA5/AD5 PA6/AD6 PA7/AD7 PC0/A8 PC1/A9 PC2/A10 PC3/A11 PC4/A12 PC5/A13 PC6/A14 PC7/A15
C31 0,1мк C32 0,1мк C33 0,1мк C34 0,1мк C35 0,1мк
C36 22п C37 22п ZQ1
DDS2
ATmega1280-16AU
MCU
RESET_MCU UART_RX1_MCU UART_TX1_MCU UART_RTS_MCU
PD1/SDA/INT1 PD2/RXD1/INT2 PD3/TXD1/INT3 PD4/ICP1 PD5/XCK1 PD6/T1 PD7/T0 PL0/ICP4 PL1/ICP5 PL2/T5 PL3/OC5A PL4/OC5B PL5/OC5C PL6 PL7 PH0/RXD2 PH1/TXD2 PH2/XCK2 PH3/OC4A PH4/OC4B PH5/OC4C PH6/OC2B PH7/T4
PE0/RXD0/PCINT8 PE1/TXD0 PE2/XCK0/AIN0 PE3/OC3A/AIN1 PE4/OC3B/INT4 PE5/OC3C/INT5 PE6/T3/INT6 PE7/CLKO/ICP3/INT7 PK0/ADC8/PCINT16 PK1/ADC9/PCINT17 PK2/ADC10/PCINT18 PK3/ADC11/PCINT19 PK4/ADC12/PCINT20 PK5/ADC13/PCINT21 PK6/ADC14/PCINT22 PK7/ADC15/PCINT23 PJ0/RXD3/PCINT9 PJ1/TXD3/PCINT10 PJ2/XCK3/PCINT11 PJ3/PCINT12 PJ4/PCINT13 PJ5/PCINT14 PJ6/PCINT15 PJ7
UART_RX0_MCU UART_TX0_MCU DE/RE
X5
PBS-1x13
ЦЕПЬ K
VDD 1
UART TX 2
UART RX 3
Digital Input 4
Reset 5
Counter 2 6
Sleep request 7
8
Digital output 9
GND 10
12
13
3.3V_MBee
C28 0,1мк
C29 100мк
FB5
C30 10мк
3.3V_D
VT1
2N7002
UART_TX_MBee
UART_RX_MBee
RESET_MBee2
RESET_MBee1
GND
X6
PBS-1x13
ЦЕПЬ K
System Button 1
System LED 2
Counter 1 3
ADC 4
UART RTS 5
Digital Output 6
7
ADC 8
UART CTS 9
Sleep status 10
RF RX 11
RF TX 12
13
UART_RTS_MBee
DD6
MBee
MBee-868-20-SMA-PLS12
3.3V_MBee
UART_TX_MBee
UART_RX_MBee
Digital Input
Reset
Counter 2
Sleep request
Digital Output
GND
VDD UART TX UART RX Digital Input Reset Counter 2 Sleep request ADC Digital Output GND
System Button System Led Counter 1 ADC UART RTS UART CTS Sleep status RF RX RF TX
UART_RTS_MBee
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Интерфейсный контроллер для измерительного преобразователя
Схема электрическая принципиальная
Лит. Масса Масштаб
У
Лист 1 Листов 1