# Fórmula vela cempasúchil

Oct 16, 2026 · @Noemí

Fórmula recomendada para la vela de cempasúchil: **80 % parafina malasia + 15 % soya de fusión alta + 5 % estearina**, aroma al 8 %. Busca un naranja vivo, no pastel: por eso lleva poca estearina y nada de blanqueador. Son rangos generales, no verificados en fuente oficial: confírmalos con la ficha de la parafina malasia (punto de fusión, si es totalmente refinada) y la hoja de seguridad del aroma.

## Fórmula por kilo

| Prueba | Parafina malasia | Soya fusión alta | Estearina | Aroma 8 % | Cuándo elegirla |
|---|---|---|---|---|---|
| **A (recomendada)** | 800 g (80 %) | 150 g (15 %) | 50 g (5 %) | 80 g | Color vivo con cuerpo, desmolda fácil |
| B (más viva) | 850 g (85 %) | 150 g (15 %) | 0 g | 80 g | Si la parafina malasia ya sale opaca sola |

**Gramos de aroma = gramos de cera total × 8 ÷ 100.** Pesa todo en gramos con báscula, nunca en ml ni a ojo.

No uses el "polvo blanco" si es blanqueador u opacificante: vuelve pastel el naranja.

## Pasos y temperaturas

| Paso | Temperatura de referencia | Nota |
|---|---|---|
| 1. Derretir parafina, soya y estearina juntas | **80–85 °C** | Que no quede nada sin derretir. No pases de ~90 °C: la soya amarillea |
| 2. Color | **~80 °C**, todo líquido y antes del aroma | Naranja + una pizca de amarillo. Mezcla hasta que no queden grumos |
| 3. Probar el color | — | Gota en plato blanco, déjala enfriar. Caliente se ve más oscuro |

| Paso | Temperatura de referencia | Nota |
|---|---|---|
| 4. Aroma | **~80–85 °C**, fuera del fuego | Mezcla 2 min suave, sin batir. Abajo del punto de inflamación del aroma |
| 5. Verter al molde | **~70–75 °C** | Más caliente: hundimientos y desgasta el silicón. Más frío: marcas y burbujas |
| 6. Enfriar | Temperatura de cuarto | Sin refri ni ventilador: evita grietas y manchas |
| 7. Curar | **~1 semana** antes de vender | Para que el aroma se asiente |

## Tips para un naranja intenso

1. Usa colorante para velas (chip o líquido). Crayola o pintura tapan la mecha.
2. Si sale muy rojizo, agrega más amarillo.
3. Anota cuánto colorante pusiste por kg para repetir el mismo tono.
4. Si con 5 % de estearina todavía se ve translúcida, sube a 8 %; más ya apaga el color.
5. Mucho colorante puede ahogar la mecha: haz prueba de quemado de la fórmula que elijas.

## Seguridad

- Nunca derretir a fuego directo: baño maría u olla de fusión, con termómetro.
- Nunca agregar el aroma arriba de su punto de inflamación.
- Extintor a la mano y cuarto ventilado mientras trabajas con aroma.

## Registro de pruebas

| Fecha | Prueba (A/B) | Colorante por kg | °C vertido | Resultado (color, opacidad, quemado) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Fecha | Prueba (A/B) | Colorante por kg | °C vertido | Resultado (color, opacidad, quemado) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |