

					Клеммник: =ШУ-3	XO	
Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
	=WY/−:				249-116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
	=ШУ/-:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
	=ШУ/-:				2004-402 WAGO	2 конт.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2004—2 контакта.
L1	=ШУ/1-6:А	L01		-	2004-1201 WAGO	4 mm2	2-проводная проходная клемма
L2	=ШУ/1-6:В	L02			2004-1201 WAGO	4 mm2	2-проводная проходная клемма
L3	=ШУ/1-6:В	L03		-	2004-1201 WAGO	4 mm2	2-проводная проходная клемма
N	=ШУ/1-6:В	N		-	2004-1204 WAGO	4 mm2	2-проводная проходная клемма для N
PE	=ШУ/1-6:В			-	2004-1207 WAGO	4 mm2	2-проводная клемма с заземлением
	=ШУ/-:				2004-1291 WAGO	1 mm	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2004 толщиной 1мм
	L1 L2 L3 N	Head Head	RAPEMMB AUCHIII - SUHU COEДИНЕНИЕ = UUY/ -: = UUY/ -: = UUY/ -: L1	RANGEMMS AUCHIT - SUNIT COEВИНЕНИЕ SPUUENS	Обозначение клеммы Лист – Зона соединение Подключ. соединение Уровень Перемычка =ШУ/-: =ШУ/-: =ШУ/-: - L1 =ШУ/1-6:A L01 L2 =ШУ/1-6:B L02 L3 =ШУ/1-6:B L03 N =ШУ/1-6:B N PE =ШУ/1-6:B	Обозначение клеммы Лист – Зона Подключ. соединение Уровень Перемычка Заказной номер Произодитель =ШУ/-: =ШУ/-: 249-116 WAGO =ШУ/-: 2004-119 WAGO L1 =ШУ/-: 2004-1201 WAGO L2 =ШУ/1-6:В L02 . 2004-1201 WAGO L3 =ШУ/1-6:В L03 . 2004-1201 WAGO N =ШУ/1-6:В N . 2004-1201 WAGO PE =ШУ/1-6:В N . 2004-1207 WAGO	Обозначение клеммы Лист – Зона Подключ. соединение Уровень Перемычка Заказной номер Произодитель параметры Технич. параметры =ШУ/-: =ШУ/-: 249-116 WAGO 6 мм =ШУ/-: 249-119 WAGO 2 конт. =ШУ/-: 2004-402 WAGO 2 конт. L1 =ШУ/1-6:A L01 . 2004-1201 WAGO 4 мм2 L2 =ШУ/1-6:B L02 . 2004-1201 WAGO 4 мм2 L3 =ШУ/1-6:B L03 . 2004-1201 WAGO 4 мм2 N =ШУ/1-6:B N . 2004-1207 WAGO 4 мм2 PE =ШУ/1-6:B . . 2004-1207 WAGO 4 мм2

Подп. и дата							
Инв. № дуъл.							
Взам. Инв. №							
Подп. и дата							חחח רוע
Nogn.	Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	ЯБИД.720.00.	UUU LN
J.	Разр	аб. Герил	Олизарович Д. Волков В.		03.05.20 03.05.20	АСУ пастеризационно-охладительной установкой для молока и сливок	Лит. Лист Листов 1 1 10
Инв. № подл.	Н.кон Утв.		Волков В.		03.05.20	Шкаф управления Спецификация клеммника	Атава промышленная автоматика
	טווור.		ט טטאויטט.		03.03.20	Спецафакацая клеминака Копировал	Формат А4

					Клеммник: =ШУ-	X1	
Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
	=WY/-:				249–116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
	= <u> </u> Y/_:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
1	=ШУ/1-7:F	L111		-	2002–1201 WAGO	2,5 мм2	2-проводная проходная клемма
2	=ШУ/1-8:F	L211		-	2002–1201 WAGO	2,5 мм2	2-проводная проходная клемма
3	=ШУ/1-8:F	L311		-	2002–1201 WAGO	2,5 мм2	2-проводная проходная клемма
PE	=ШУ/1-8:F	SH		•	2002-1207 WAGO	2,5 мм2	2-проводная клемма с заземлением
	=ШУ/-:				2002–1291 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2002 толщиной 0,8 мм
	1 2 3	XЛЕММЫ ZUIV - SUHU SUNHU SUNH	клеммы лист - зини соединение =ШУ/-: =ШУ/-: 1 =ШУ/1-7:F L111 2 =ШУ/1-8:F L211 3 =ШУ/1-8:F L311 PE =ШУ/1-8:F SH	RANGEMMS AUCHIT - SUHU COEВИНЕНИЕ SPUULEHS	Обозначение клеммы Лист – Зона Подключ. соединение Уровень Перемычка =ШУ/-: =ШУ/-: . 1 =ШУ/1-7:F L111 . 2 =ШУ/1-8:F L211 . 3 =ШУ/1-8:F L311 . PE =ШУ/1-8:F SH .	Обозначение клеммы Лист – Зона Подключ. соединение Уровень Перемычка Заказной номер Произодитель =ШУ/-: =ШУ/-: 249-116 WAGO 1 =ШУ/1-7:F L111 . 2002-1201 WAGO 2 =ШУ/1-8:F L211 . 2002-1201 WAGO 3 =ШУ/1-8:F L311 . 2002-1201 WAGO PE =ШУ/1-8:F SH . 2002-1207 WAGO	клеммы Листи – Зони соединение Эричень перемычки Произодитель параметры =ШУ/ =ШУ/ 249-116 6 мм 1 =ШУ/ 249-119 WAGO 1 =ШУ/1-7-F L111 . 2002-1201 2,5 мм2 2 =ШУ/1-8-F L211 . 2002-1201 2,5 мм2 3 =ШУ/1-8-F L311 . 2002-1201 2,5 мм2 PE =ШУ/1-8-F SH . 2002-1207 2,5 мм2 WAGO 2.5 мм2 2002-1291 0.8 мм

Cnpaß. Nº

Взам. Инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата							
Подп. и дата	Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	ЯБИД.720.00.	000 CK
	Разр Пров		Олизарович Д. Волков В.		03.05.20 03.05.20	АСУ пастеризационно-охладительной установкой для молока и сливок	/lum. /lucm /lucmoß 2 10
Инв. № подл.	Н.ко Утв.	нтр	Волков В.		03.05.20	Шкаф управления Спецификация клеммника	Атава промышленная автоматика
	טוווכ.		BONNOO B.		03.03.20	Копировал	Формат А4

							Клеммник: =ШУ-)	X2	
	Обознач клем		Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
ヹ			=WY/-:				249–116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
Перв. примен.			=WY/-:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
Перв.			=ШУ/-:				2002–121 WAGO		Двухуровневый держатель маркировки для клемм серии 2002
	L1+		=ШУ/5-1:F	L1+;L1+		•	2002–1201 WAGO	2,5 мм2	2-проводная проходная клемма
	1		=ШУ/5-2:F	101	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
			=ШУ/-:		1	-			
	2		=ШУ/5-3:F	102	1	-			
	3		=ШУ/5-6:В	1051	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
2			=ШУ/-:		1	•			
Cnpaß. Nº	4		=ШУ/5-6:В	1052	1	•			
	5		=ШУ/5-7:В	1061	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
			=ШУ/-:		1	•			
	6		=ШУ/5-7:В	1062	1	•			
	7		=ШУ/5-8:В	1071	2	1	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
			=ШУ/-:		1	•			
	8		=ШУ/5-8:В	1072	1	-			
	9		=ШУ/5-9:F	108	2	-	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
٥			=WY/-:		1	•			
Подп. и дата	L1+		=ШУ/5-10:F	L1+;L1+	1	•	2002 2204		
Подп.			=WY/-:				2002-2291 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина для 2-уровневых клемм серии 2002
δn.									
Инв. № дубл.									
Z Z									
9									
Взам. Инв. №									
Baar									
dama					 			40 0	00.00.000.51/
Подп. и дата	Изм Гл.	Изм. Лист № докум. Подп. Дата					ЯЫ	1Д. / :	20.00.000 CK
	Разраб.		Олизарович Д.	HUUH.	03.05.20	ACY nacm	еризационно-охла	тдпше́ v Р Н О п	
Инв. № подл.	Провер	ШΛ	Волков В.		03.05.20		для молока		3 10
Инв. N	Н.контр		Do ave & D		03.05.00		Шкаф упра		⊗ Атава
	Утв.		Волков В.		03.05.20	I/	Спецификация опировал	K/IEMMHUKO	ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА Формар 4/.

								Клеммник: =ШУ-	X3	
	Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Пер	ремы	чκα	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
		=ШУ/-:	COCOGNICINGE					249-116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
Перв. примен.		=ШУ/-:						249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
Перв.		=ШУ/-:						2002-121 WAGO		Двухуровневый держатель маркировки для клемм серии 2002
		=ШУ/-:						2002-403 WAGO	3-конт.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002— 3 контакта.
	М	=ШУ/7-1:G	M;M					2002-1201 WAGO	2,5 мм2	2-проводная проходная клемма
H	1	=ШУ/7-2:G	20114			•		2002–1201 WAGO	2,5 мм2	2-проводная проходная клемма
		=ШУ/-:						2002-1291 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2002 толщиной 0,8 мм
	2	=ШУ/7-8:G	20712	2		•		2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
2		=ШУ/-:		1		•				
Cnpaß. Nº	3	=ШУ/7-9:G	20714	1		•				
	L2+	=ШУ/7-8:G	L2+	2	L			2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1						
	М	=ШУ/7-8:G	М	1			_			
	4	=ШУ/7-9:G	20812	2				2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1						
	5	=ШУ/7-10:G	20814	1						
	L2+	=ШУ/7-9:G		2	ŀ	.		2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1	<u> </u>	'				
Подп. и дата	М	=ШУ/7-9:G		1			•	2002–2291		Topuellas y populary pour sa passayus das
Подп		=ШУ/-:						WAG0	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина для 2-уровневых клемм серии 2002
. Ω										
Инв. № дубл.										
¥										
2										
Взам. Инв. №										
Baar										
dama									40.5	00.00.000.514
Подп. и дата	Изм. /Лист	№ докум.	Подп.	Дата				ЯЫ	ΊЦ. / Ί	20.00.000 CK
	Разраб.	Олизарович Д.	riuuli.	03.05.20	A	СУ п	חבת	перизационно-охл	адительной Заптельной	
Инв. № подл.	Проверил	Волков В.		03.05.20				для молока		4 10
MHB. N	Н.контр	Волков В.		03.05.20				Шкаф упра		🖄 Атава
Ш	Утв.	DU/IKUU D.		บว.บว.ZU				Спецификация	клеммника	ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА

					Клеммник: =ШУ-;	X4	
Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
	=ШУ/-:				249-116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
	=ШУ/-:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
	=ШУ/-:				2002–121 WAGO		Двухуровневый держатель маркировки для клемм серии 2002
	=ШУ/-:				2002-404 WAGO	4 конт.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002— 4 контактов.
1	=ШУ/11-2:F	401	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
	=ШУ/-:		1	-			
2	=ШУ/11-4:F	405	1	•			
3	=ШУ/11-6:F	403	2	-	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
	=ШУ/-:		1	•			
4	=ШУ/11-8:F	407	1	-			
L3+	=ШУ/11-3:F	L3+	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
	=ШУ/-:		1				
М	=ШУ/11-3:F	М	1	•			
L3+	=ШУ/11-4:F		2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
	=ШУ/-:		1				
M	=ШУ/11-4:F		1				
L3+	=ШУ/11-6:F		2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
	=ШУ/-:		1				
М	=ШУ/11-7:F		1				
L3+	=ШУ/11-9:F		2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
	=ШУ/-:		1				
М	=ШУ/11-9:F		1				
5	=ШУ/12-2:G	501	3		2002-3201 WAGO	2,5 мм2	3-уровневая проходная клемма, 2,5 мм2
6	=ШУ/12-3:G	502	2	•			
7	=WY/12-4:G	509	1		0000		
8	=WY/12-6:G	503	3	•	2002-3201 WAGO	2,5 мм2	3-уровневая проходная клемма, 2,5 мм2
9	=WY/12-7:G	504	2				
10	=ШУ/12-8:G	511	1	•			
		1					
					ЯБИ	1Д.72	20.00.000 CK
7100111	№ докум. Олизарович Д.	Подп.	Дата 03.05.20	۵۲۷ ممحس			
			03.05.20	אריז וומרוו	для молока	п супрок	ј успіановков <u>Учені Ученію </u> 5 10
Н.контр Утв.	Волков В.		03.05.20				Атава промышленная автоматика
	КЛЕММЫ 1 1 2 3 4 L3+ М L3+ М L3+ М 5 6 7 8 9 10 Изм. /Лист Разраб. Проберил Н.контр	КЛЕММЫ	КЛЕМНЫ	RANEMBA AUCHIN - 30HU Coeвинение Spooleh6	Обозначение клемны Лист – Зона соединение Уробень Перемычко =ШУ/-: =ШУ/-: — =ШУ/-: — — =ШУ/-: — — =ШУ/-: — — 1 =ШУ/-: — 2 =ШУ/-: — 3 =ШУ/-: — 4 =ШУ/-: — 4 =ШУ/-: — 1 = — 1 = — 1 = — 1 = — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 <t< td=""><td>Обозначение клеммы Лист — Зона Соебинение Уробень Перемичко Заказной номер Произобитель (249-116 WAGO 249-119 WAGO</td><td> Побиления Побилен Побилен Переминия Заказной номер Технич Переминия Заказной номер Переминия Переминия Заказной номер Переминия Перемини</td></t<>	Обозначение клеммы Лист — Зона Соебинение Уробень Перемичко Заказной номер Произобитель (249-116 WAGO 249-119 WAGO	Побиления Побилен Побилен Переминия Заказной номер Технич Переминия Заказной номер Переминия Переминия Заказной номер Переминия Перемини

						Клеммник: =ШУ-	X4	
	Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
표	11	=ШУ/13-2:G	505	3	•	2002-3201 WAGO	2,5 мм2	3–уровневая проходная клемма, 2,5 мм2
Перв. примен.	12	=ШУ/13-3:G	506	2	-			
Перв.	13	=ШУ/13-4:G	513	1				
	14	=ШУ/3-1:F	1	3	•	2002-3201 WAGO	2,5 мм2	3–уровневая проходная клемма, 2,5 мм2
	15	=ШУ/3-2:F	2	2				
+	16	=ШУ/3-2:F	3	1				
	17	=ШУ/13-6:G	507	3	•	2002-3201 WAGO	2,5 мм2	3–уровневая проходная клемма, 2,5 мм2
	18	=ШУ/13-7:G	508	2				
2	19	=ШУ/13-8:G	515	1				
Cnpaß. Nº	20	=ШУ/3-2:F	4	3	•	2002-3201 WAGO	2,5 мм2	3–уровневая проходная клемма, 2,5 мм2
	21	=ШУ/3-3:F	5	2				
	22	=ШУ/3-3:F	6	1				
		=WY/-:				2002-3291 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина 0,8 мм толщиной для 3-уровневых клемм серии 2002

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. Инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм. /	1ucm	№ докум.	Подп.	Дата	ЯБИД.720.00.000 CK	

						Клеммник: =ШУ-	X5	
	Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
핆		=WY/-:				249–116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
Перв. примен.		=ШУ/-:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
Перв		=ШУ/-:				2002-404 WAGO	4 конт.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002— 4 контактов.
		=ШУ/-:				2002–121 WAGO		Двухуровневый держатель маркировки для клемм серии 2002
	1	=ШУ/14-2:Е	601	2		2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1	,			
	2	=ШУ/14-3:Е	602	1	•			
	3	=ШУ/14-4:Е	605	2	1	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
S.		=ШУ/-:		1	,			
Cnpaß. Nº	4	=ШУ/14-5:Е	606	1				
	5	=ШУ/14-6:Е	603	2	,	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1	,			
	6	=ШУ/14-7:Е	604	1	,	2002 2204		
	7	=ШУ/14-8:Е	607	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1				
П	8	=ШУ/14-9:Е	608	1		2002 2204		
	<u>L4+</u>	=ШУ/14-2:Е	L4+	2	•	2002-2201 WAGO	2,5 mm2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1				
Подп. и дата	M	=ШУ/14-2:Е	М	1	1	2002–2201		
Nogh	L4+	=WY/14-4:E		2		WAG0	2,5 mm2	2-уровневая проходная клемма
Ιδή.		=WY/-:		1				
Инв. № дубл.	M	=ШУ/14-5:Е		1		2002–2201		
불	L4+	=ШУ/14-6:Е		2	†	WAGO	2,5 mm2	2-уровневая проходная клемма
-		=WY/-:		1				
Взам. Инв. №	М	=WY/14-7:E		1		2002–2201		
Baar	<u>L4+</u>	=WY/14-9:E		2	•	WAGO	2,5 мм2	2-уровневая проходная клемма
		=ШУ/-:		1	1			
	M	=WY/14-9:E		1	٠ •			
dama							45 =	
Подп. и дата	Изм. /Лист	No down	Подп.	Дата		ЯЫ	ΊЩ. ̈/ ́.	20.00.000 CK
	Разраб.	№ докум. Олизарович Д.	I IUUI I.	03.05.20	АСУ паст	еризационно-охл	адпше́ ченоп	
Инв. № подл.	Проверил	Волков В.		03.05.20		для молока		7 10
NHB. N	Н.контр Утв.	Волков В.		03.05.20		Шкаф упро Спецификация		Атава промышленная автоматика

Перд. Орозначение Орозначение	/IULIII - JUHU	Подключ.					
Перв. примен.	/	соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
Перв. приме	=ШУ/-:				249-116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
Перв	=ШУ/-:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
	=ШУ/_:				2002-402 WAGO	2 конт.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002—2 контакта.
M	=ШУ/2-8:Н	M;M;M		•	2002-1401 WAGO	2,5 мм2	4-проводная проходная клемма, 2,5 мм2
M	=ШУ/2-9:Н	M;M;M		•	2002-1401 WAGO	2,5 мм2	4-проводная проходная клемма, 2,5 мм2
	=ШУ/-:				2002-1491 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2002 толщиной 0,8 мм
Cnpaß. №							
Подп. и дата							
Инб. № дубл.							
Взам. Инб. №							
N3w. \	№ докум.	Подп.	Дата		ЯБИ	1Д.72	20.00.000 CK
Разраб. Проверил	Олизарович Д. Волков В.		03.05.20 03.05.20	АСУ паст	перизационно-охло для молока	топрок п супрок	установкой Лит. Лист Листов 8 10
2					Шкаф упро	вления	
9년 Утв.	Волков В.		03.05.20		Спецификация		Атава промышленная автоматика

					ŀ	<пеммник: =ШУ-)	(PE	
	Обозначение клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры	Наименование
프 프		=ШУ/-:				249-116 WAGO	6 мм	Безвинтовой оконечный стопор
примен.		=ШУ/-:				249-119 WAGO		Держатель маркировки для оконечного стопора
lepo.		=ШУ/-:				2002-403 WAGO	3-конт.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002— 3 контакта.
	N	=ШУ/2-3:В	N		•	2002–1204 WAGO	2,5мм2	2-проводная проходная клемма для N
	N	=ШУ/3-2:С	N			2002–1204 WAGO	2,5мм2	2-проводная проходная клемма для N
-	N	=ШУ/2-7:В	N		•	2002-1204 WAGO	2,5мм2	2-проводная проходная клемма для N
	PE	=ШУ/2-3:В	PE		•	2002–1207 WAGO	2,5 мм2	2-проводная клемма с заземлением
	PE	=ШУ/3-2:С	PE			2002-1207 WAGO	2,5 мм2	2-проводная клемма с заземлением
	PE	=ШУ/2-7:В	PE		•	2002–1207 WAGO	2,5 мм2	2-проводная клемма с заземлением
Cubaao. N		=ШУ/-:				2002-1291 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2002 толщиной 0,8 мм

	'	•	•								
	_										
\neg	1										
- damc											
Подп. и дата											
	1										
дубл.											
Инв. № дубл.											
	_										
2											
Взам. Инв. №											
Взаг											
. и дата							л ЛП 7′	20 NO			
Подп. и дата	Изм. Лист №	докум.	Подп.	Дата		ЯБИ	ИД.72	20.00	.000	CK	
Подп.	Разраб. Оли	² докум. изарович Д.	Подп.	03.05.20	ACY nacm				1.000	Лист	/lucmot
Подп.	Разраб. Оли	⁾ докум. изарович Д. лков В.	Подп.		ACY nacm	еризационно-охл для молока	и сливок и сливок		_	/lucm	10
Инв. № подл. Подп. и дата	Разраб. Оли Проверил Вол	изарович Д.	Подп.	03.05.20	ACY nacm		авления и сливок	установкой	_	/lucm	

							Клеммник: =ШУ-)	K 5			
		обозначение Клеммы	Лист – Зона	Подключ. соединение	Уровень	Перемычка	Заказной номер Произодитель	Технич. параметры		именование	
Ŧ			=ШУ/-:				2002-2291 WAGO	0,8 мм	Торцевая и промежуто 2-уровневых клемм сер	чная пластина для оии 2002	
Перв. примен.					,				J		
Cnpaß. N°											
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Взам. Инв. №											
л. Подп. и дата											
Инв. № подл.	-							ו קספ			/lucm
NHB.		Лзм. /Лист	№ докум.	Подп.	Дата		TINGK	Į. <i>I</i> Zl	0.00.000	LN	10


	Обозна-	Откуда ида	2M		Куда поступает		Данные	Поимонанно
	чение провода	Элемент	k	Сонт.	Элемент	Конт.	провода	Примечание
	1	TTR1		1V-	X4	14	0,75 — Синий	лист 3 – лист 3
римен	1L+	GV1		1	UO	1	0,75 — Синий	лист 2 – лист 4
Перв. примен.	1L+	A1		1	GV1	2	0,75 — Синий	лист 4 – лист 2
	1M	GV1		3	UO	5	0,75 — Синий	лист 2 – лист 4
	1M	A1		2	GV1	4	0,75 — Синий	лист 4 – лист 2
	2	TTR1		1V+	X4	15	0,75 — Синий	лист 3 – лист 3
	2L+	QF6		2	SB1	11	0,75 — Синий	лист 2 – лист 2
	3	TTR1		1VI	X4	16	0,75 — Синий	лист 3 – лист 3
9	4	TTR1		2V-	X4	20	0,75 — Синий	лист 3 – лист 3
C∩paß. №	5	TTR1		2V+	X4	21	0,75 — Синий	лист 3 – лист 3
	6	TTR1		2VI	X4	22	0,75 — Синий	лист 3 – лист 3
	101	U1		1	X2	1	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	102	U1		2	X2	2	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	103	KM1		14	U1	3	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	104	QM1		13	U1	4	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	105	A2		18	U1	5	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	106	A3		18	U1	6	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	107	A4		18	U1	7	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
дата	108	U1		8	X2	9	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
Подп. и дата	109	K1		14	U1	9	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
	110	K2		14	U1	10	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
Инв. № дубл.	111	К3		14	U1	11	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
NHB. N	112	K4		14	U1	12	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
	113	K5		14	U1	13	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
P. Ng	114	K6		14	U1	14	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
Взам. Инв. №	115	K7		14	U1	15	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
B	116	K8		14	U1	16	0,75 — Синий	лист 6 – лист 6
	201	K17		A1	U2	1	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
0	202	K18		A1	U2	2	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
Подп. и дата					ОЕИЛ "	720	.00.000	T 7 /.
Подп.		№ докум. Подп.	Дап		лоиц.	<i>I</i> ZU		
Jn.		лизарович Д. олков В.	03.05 03.05		.CУ пастеризационно-охладител для молока и слив		пановкой Лит.	Лист Листов 1 5
Инв. № подл.			-5.05		Шкаф управлени:			V A 1 2 2 3 3 3 3
NH6.	Н.контр Утв. В	олков В.	03.05	.20	Таблица соединен		ПРО	АМАВА МЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
		1	,	Формат A4				


	Обозна-	Откуда идет		Куда поступает		Данные	Примонанно
	чение провода	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.	провода	Примечание
	203	HL1	1	U2	3	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
Перв. примен.	204	HL1	2	U2	4	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
Перв.	205	HL1	3	U2	5	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
	206	HL1	4	U2	6	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
	207	K19	A1	U2	7	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
	208	K20	A1	U2	8	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
	209	К9	A1	U2	9	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
	210	K10	A1	U2	10	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
9	211	K11	A1	U2	11	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
Cnpaß. Nº	212	K12	A1	U2	12	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
	213	K13	A1	U2	13	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
	214	K14	A1	U2	14	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
	215	K15	A1	U2	15	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
	216	K16	A1	U2	16	0,75 – Синий	лист 8 – лист 8
	401	U4	1	X4	1	0,75 – Синий	лист 11 – лист 11
	403	U4	3	X4	3	0,75 – Синий	лист 11 – лист 11
	405	U4	5	X4	2	0,75 — Синий	лист 11 – лист 11
	407	U4	7	X4	4	0,75 — Синий	лист 11 – лист 11
даша	501	U5	1	X4	5	0,75 — Синий	лист 12 – лист 12
Подп. и дата	502	U5	2	X4	6	0,75 — Синий	лист 12 – лист 12
	503	U5	3	X4	8	0,75 — Синий	лист 12 – лист 12
Инв. № дубл.	504	U5	4	X4	9	0,75 — Синий	лист 12 – лист 12
NHB. N	505	U5	5	X4	11	0,75 — Синий	лист 13 – лист 13
	506	U5	6	X4	12	0,75 — Синий	лист 13 – лист 13
P. Ne	507	U5	7	X4	17	0,75 — Синий	лист 13 – лист 13
Взам. Инв. №	508	U5	8	X4	18	0,75 — Синий	лист 13 – лист 13
8	509	U5	9	X4	7	0,75 — Синий	лист 12 – лист 12
	511	U5	11	X4	10	0,75 – Синий	лист 12 – лист 12
	513	U5	13	X4	13	0,75 — Синий	лист 13 – лист 13
Подп. и дата	515	U5	15	X4	19	0,75 — Синий	лист 13 – лист 13
Подп.	601	U6	1	X5	1	0,75 — Синий	лист 14 – лист 14
дл.	602	U6	2	X5	2	0,75 — Синий	лист 14 – лист 14
Инв. № подл.				UEINU 70)))) /lucm
NHB	Изм. Лист Л	№ докум. Подп.	Дата	ИОИД. / ∠	ĽU.L	$0.000 T_{\odot}$	J4 2
				Копировал		Фог	эмат A4


	Обозна-	Откуда идеп	1	Куда поступает	1	Данные	Примонанно
	чение провода	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.	провода	Примечание
-	603	U6	3	X5	5	0,75 – Синий	лист 14 – лист 14
Перв. примен.	604	U6	4	X5	6	0,75 – Синий	лист 14 – лист 14
Перв.	605	U6	5	X5	3	0,75 – Синий	лист 14 – лист 14
	606	U6	6	X5	4	0,75 – Синий	лист 14 – лист 14
	607	U6	7	X5	7	0,75 – Синий	лист 14 – лист 14
	608	U6	8	X5	8	0,75 – Синий	лист 14 – лист 14
	1051	A2	D	A2	Н	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	1051	A2	Н	X2	3	0,75 – Синий	лист 5 – лист 5
2	1052	A2	С	X2	4	0,75 – Синий	лист 5 – лист 5
Cnpaß. Nº	1061	A3	D	A3	Н	0,75 – Синий	лист 5 – лист 5
	1061	A3	Н	X2	5	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	1062	A3	С	X2	6	0,75 – Синий	лист 5 – лист 5
	1071	A <i>4</i>	D	A4	Н	0,75 – Синий	лист 5 – лист 5
	1071	A4	Н	X2	7	0,75 – Синий	лист 5 – лист 5
	1072	A4	С	X2	8	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	20114	K17	14	Х3	1	0,75 – Синий	лист 7 – лист 7
	20214	K18	14	KM1	A1	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
	20712	K19	12	Х3	2	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
даша	20714	K19	14	Х3	3	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
Подп. и дата	20812	K20	12	Х3	4	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
	20814	K20	14	Х3	5	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7
Инв. № дубл.	Eth_1	A1	X1	UO	X1	0,75 — Синий	лист 4 – лист 4
NHB. N	L1+	QF5	1	X2	L1+	0,75 — Синий	лист 2 – лист 5
	L1+	KM1	13	QM1	14	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
P. Ne	L1+	A2	16	QM1	14	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
Взам. Инв. №	L1+	A2	16	A3	16	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
8	L1+	A3	16	A4	16	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	L1+	A2	A1	A4	16	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
	L1+	A2	A1	А3	A1	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
Подп. и дата	L1+	A3	A1	A4	A1	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
Подп.	L1+	A4	A1	X2	L1+	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5
дл. 	L1+	K1	11	X2	L1+	0,75 — Синий	лист 6 – лист 5
Инв. № подл.				UEINU 7')))) /lucm
NHB	Изм. Лист М	№ докум. Подп.	Дата	ADNIJ. / 2	ZU.L	$0.000 T_{\odot}$	J4 3
	•		•	Копировал		Фог	эмат А4


	Обозна-	Откуда идет		Куда поступает	1	Данные	Примонацию	
	чение провода	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.	провода	Примечание	
	L1+	KM1	13	X2	L1+	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5	
Перв. примен.	L2+	K17	11	QF6	1	0,75 — Синий	лист 7 – лист 2	
Перв.	L2+	K20	11	X3	L2+	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7	
	L3+	QF7	1	X4	L3+	0,75 — Синий	лист 2 – лист 11	
	L4+	QF8	1	X5	L4+	0,75 — Синий	лист 2 – лист 14	
+	L+	QF5	2	SB1	12	0,75 — Синий	лист 2 – лист 2	
	L+	QF7	2	SB1	12	0,75 — Синий	лист 2 – лист 2	
	L+	QF7	2	QF8	2	0,75 — Синий	лист 2 – лист 2	
2	L+	GV2	1	QF8	2	0,75 — Синий	лист 2 – лист 2	
Cnpaß. Nº	L+	GV2	2	UO	2	0,75 — Синий	лист 2 – лист 4	
	М	GV2	3	UO	3	0,75 — Синий	лист 2 – лист 4	
	М	GV2	4	XM	М	0,75 — Синий	лист 2 – лист 2	
	М	K17	A2	K18	A2	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7	
	М	A2	A2	XM	М	0,75 — Синий	лист 5 – лист 2	
	М	A2	A2	А3	A2	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5	
	М	A3	A2	A4	A2	0,75 — Синий	лист 5 – лист 5	
	М	K17	A2	XM	М	0,75 — Синий	лист 7 – лист 2	
	М	HL1	0	K18	A2	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7	
дата	М	K20	A2	KM1	A2	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7	
Подп. и дата	М	К9	A2	XM	М	0,75 — Синий	лист 8 – лист 2	
	М	X5	М	XM	М	0,75 — Синий	лист 14 – лист 2	
инв. № дубл.	М	X4	М	XM	М	0,75 — Синий	лист 11 – лист 2	
NHB. N	М	Х3	М	XM	М	0,75 — Синий	лист 7 – лист 2	
	М	Х3	М	X3	М	0,75 — Синий	лист 7 – лист 7	
JG. Nº	L12	GV1	L	QF1	1	1,5 — Черный	лист 2 – лист 2	
Взам. Инв. №	L13	QF3	1	TTR1	L	1,5 — Черный	лист 3 – лист 3	
8	L22	GV2	L	QF2	1	1,5 — Черный	лист 2 – лист 2	
	L32	QF4	1	XS1	L	1,5 — Черный	лист 3 – лист 3	
	N	GV1	N	XPE	N	1,5 — Черный	лист 2 – лист 2	
Подп. и дата	N	GV2	N	XPE	N	1,5 — Черный	лист 2 – лист 2	
Подп.	N	XPE	N	XS1	N	1,5 — Черный	лист 2 – лист 3	
<u>ідл.</u>	N	TTR1	N	XPE	N	1,5 — Черный	лист 3 – лист 3	
Инв. № подл.				<u></u>)))		7/ucm	
NHG	N3M. /lucm N	№ докум. Подп.	Дата	ЛОИЦ. / 2	∠U.L	10.000 T3	J4 ₄	
			Фод	эмат А4				


	Обозна– чение	Откуда иде	m	Куда поступа	em	Данные	Примечание
	провода	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.	провода	Примениние
<u> </u>	PE	GV1	PE	XPE	PE	1,5 — Зеленый / желтый	лист 2 – лист 2
Перв. примен.	PE	GV2	PE	XPE	PE	1,5 — Зеленый / желтый	лист 2 – лист 2
Перв.	PE	A1	3	XPE	PE	1,5 — Зеленый / желтый	лист 4 – лист 2
	PE	XPE	PE	XS1	PE	1,5 — Зеленый / желтый	лист 2 – лист 3
	PE	TTR1	PE	XPE	PE	1,5 — Зеленый / желтый	лист 3 – лист 3
	PE	UO	4	XPE	PE	1,5 — Зеленый / желтый	лист 4 – лист 3
	L11	KM1	1	QM1	2	2,5 — Черный	лист 1 – лист 1
	L21	KM1	3	QM1	4	2,5 — Черны й	лист 1 – лист 1
>	L31	KM1	5	QM1	6	2,5 — Черный	лист 1 – лист 1
Cnpaß. Nº	L111	KM1	2	X1	1	2,5 — Черны 	лист 1 – лист 1
	L211	KM1	4	X1	2	2,5 — Черны 	лист 1 – лист 1
	L311	KM1	6	X1	3	2,5 – Черны й	лист 1 – лист 1
	L1	QM1	1	SA1	2	4 – Черный	лист 1 – лист 1
	L1	QF1	2	QM1	1	4 – Черный	лист 2 – лист 1
	L1	QF1	2	QF3	2	4 – Черный	лист 2 – лист 3
	LO1	SA1	1	XO	L1	4 – Черный	лист 1 – лист 1
	L2	QM1	3	SA1	4	4 – Черный	лист 1 – лист 1
	L2	QF2	2	QM1	3	4 – Черный	лист 2 – лист 1
дата	LO2	SA1	3	XO	L2	4 – Черный	лист 1 – лист 1
Подп. и дата	L3	QM1	5	SA1	6	4 – Черный	лист 1 – лист 1
	L3	QF4	2	QM1	5	4 – Черный	лист 3 – лист 1
дубл.	LO3	SA1	5	XO	L3	4 – Черный	лист 1 – лист 1
инв. № дубл.	N	XO	N	XPE	N	4 – Черный	лист 1 – лист 2
Подп. и дата Взам. Инв. №							
Инв. № подл.	Изм. /Лист № да	оким. Подп.	Дата	ЯБИД.7	720.0	00.000 T)4 /uc























	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечані	ПБ
	<u>ERGOM</u>	l		1	
Перв. примен.	Изоляционный сальник для кабелей диам. от 4,5мм до 7мм	шm.	16	DP 9/H	=ШУ
Перв.	Изоляционный сальник для кабелей диам. от 8мм до 12мм	шm.	1	DP 13/H	=ШУ
	Изоляционный сальник для кабелей диам. от 10мм до 14мм	шm.	5	DP 16/H	=ШУ
	DIN-рейка TS-35/7,5 2м	М	1,125	TS-35/2	=ШУ
	<u>ETI</u>				
	Автоматический выключатель ETIMAT 6 – 1p C2	шm.	4	2141508	=ШУ
	Автоматический выключатель ETIMAT 6 – 1p C4	шm.	2	2141510	=ШУ
9	Автоматический выключатель ETIMAT 6 – 1p C6	шm.	2	2141512	=ШУ
Cnpaß. Nº	Розетка t-2P+Z schuko P	шm.	1	2414021	=ШУ
	Реле контроля уровня жидкости HRH-5 – UNI 24220 AC/DC	шm.	3	2471715	=ШУ
	Контактор силовой CEM18.10 24 VDC 1NO	шm.	1	4644220	=ШУ
	Автоматический выключатель защиты двигателя MPE25–16 Im.p.=1016, Im=208 A	шm.	1	4648011	=ШУ
	Блок контактов 1 NO + 1 NC для автоматических выключателей защиты двигателя MPE	шm.	1	4648021	=ШУ
	Переключатель CS 63 10 U LK 3p 63 A "O — 1" с возможностью блокировки замком в положении "O"	шm.	1	4773071	=ШУ
	<u>Innocont</u>				
	Светосигнальная колонна TL70B—24—RYG—55 (красный, желтый, зеленый, звук)	шm.	1	TL70B-24-RYG-55	=ШУ
	<u>LAPP</u>				
дата	Кабель контрольный OLFLEX CLASSIC 110 4G0,5 мм2	М	90	1119004	=ШУ
Подп. и дата	Кабель контрольный экранированный OLFLEX CLASSIC 115 CY 4GO,5 мм2	М	100	1136004	=ШУ
	Кабель контрольный экранированный OLFLEX CLASSIC 115 CY 7GO,5 мм2	М	60	1136007	=ШУ
Инв. № дубл.	Кабель силовой экранированный OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5 мм2	М	30	1136404	=ШУ
NHB. N	<u>OBO</u>				
	Кабельный канал BxШ:60x25	М	1,912	LK4 60040	=ШУ
HB. №	Кабельный канал ВхШ:60х40	М	0,386	LK4 60040	=ШУ
Взам. Инв. №	<u>Pakaj</u>				
	Кнопка-грибок для аварийного останова — N527/B2Oc	ШM.	1	A85-M147	=ШУ
	<u>SMC</u>				
na	Глушитель R 1/8" внешняя; 10бар; 30дБ	шm.	2	AN10-01	=ШУ
Подп. и дата	ЯБИД.720.0	0.0	00	СП	
	Разраб. Олизарович Д. О3.05.20 АСУ пастеризационно-охладительной установко	DŪ	/lum.	+	тов
Инв. № подл.	Theoretain Borned B. S.			1 1	3
NHB. N	Н.контр Шкаф управления Утв. Волков В. 03.05.20 Спецификация заказная		I DOM!	Атав	a
	ута. Волкоо в. р.з.оъ.zy спецификация заказная Копировал			ышленная автомат рмат А4	IVIKA

Meh.	CMC			Примечані 	זב
副	<u>SMC</u>		•		
릴	Крепежный угольник для фильтра-регулятора серии AW30-A	шm.	1	AR32P-270AS-1	=ШУ
Перв. примен.	Прямой/угловой пневмодроссель с обратным клапаном	шm.	1	AS2211F-02-06SA	=ШУ
	Фильтр-регулятор для сжатого воздуха — 5мкм G1/4"	шm.	1	AW30-F02DH-A	=ШУ
	Манометр показывающий R1/8" 0-10 бар	шm.	1	G36-10-01	=ШУ
 	Промежуточный D-штекер/кабель 3м.	М	3	GVVZS3000-21A-2	=ШУ
	Быстроразъемное соединение с угловой резьбой 90° R 1/4"	шm.	2	KQ2L08-02AS	=ШУ
	Быстроразъемное соединение с прямой внешней резьбой R 1/8", диаметр трубки 6 мм	шm.	20	KQ2S06-01AS	=ШУ
2	Быстроразъемное соединение с прямой внешней резьбой R 1/8", диаметр трубки 8 мм	ШM.	1	KQ2S08-01AS	=ШУ
Cnpaß. Nº	Многосекционная плита для распределителей SY 10 nos. D-SUB подвод/отвод трубок снизу G1/8'	ШM.	1	SS5Y3-51F1-10D-01F	=ШУ
	Пневмораспределитель сдвоенный 2x3/2 (H.3/H.3)	ШM.	5	SY3A00-5U1	=ШУ
	Плита заглушка для SY3000	шm.	5	SY30M-26-2A	=ШУ
	Трубка полиолефиновая – 6 мм, синяя, 100 м	шm.	1	TPH0604BU-100	=ШУ
<u> </u>	<u>WAGO</u>				
	Сборная шина Си 10х3 мм, 1000 мм	шm.	1	210–133	=ШУ
	Безвинтовой оконечный стопор шириной — 6 мм	шm.	21	249–116	=ШУ
	Держатель маркировки для оконечного стопора	шm.	8	249–119	=ШУ
	Модуль аналоговых входов – 4 AI RTD	шm.	1	750–450	=ШУ
дата	Модуль аналоговых входов — 4 AI 420 mA	шm.	1	750–455	=ШУ
Подп. и дата	Модуль аналоговых выходов – 4 АО 420 мА	ШM.	1	750–555	=ШУ
	Оконечный модуль	ШM.	1	750–600	=ШУ
№ дубл.	Модуль дискретных входов — 16 DI, 24 VDC	ШM.	1	750–1405	=ШУ
NHB. N	Модуль дискретных выходов 16 DO, 24 DC	шm.	2	750–1504	=ШУ
	Программируемый логический контроллер PFC200	ШM.	1	750-8202	=ШУ
₽ 92	Импульсный источник питания — 24 VDC, 2,5 A	шm.	2	787–1712	=ШУ
Взам. Инв. №	Изолированный монтажный держатель для сборной шины CU 10x3	ШM.	2	790–100	=ШУ
	Экранирующий зажим; диаметр совместимого проводника от 1,5 до 6,5 мм, шириной 10 мм	шm.	13	791–107	=ШУ
	Релейный модуль с реле и индикатором статуса – 24 VDC , 6 A, 1 перекидной контакт	шm.	20	857–304	=ШУ
	Вставная гребешковая перемычка для реле серии 857 – 4 конт.	шm.	2	859–404	=ШУ
Подп. и дата	Вставная гребешковая перемычка для реле серии 857 – 8 конт.	шm.	6	859–408	=ШУ
Nodn	Двухуровневый держатель маркировки для клемм серии 2002	шm.	23	2002–121	=ШУ
Дл.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002 – 2 контакта.	шm.	1	2002-402	=ШУ
Инв. № подл.	ЯБИД.720.00. Изм. Лист № докцм. Подп. Дата	000) [Π	/lucm

	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечан	IUE
	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002 – 3 контакта.	шm.	3	2002-403	=ШУ
Перв. примен.	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2002 – 4 контакта.	шm.	4	2002-404	=ШУ
Перв.	2-проводная проходная клемма, 2,5 мм2	шm.	6	2002–1201	=ШУ
	2-проводная проходная клемма для N, 2,5 мм2	шm.	3	2002–1204	=ШУ
	2-проводная клемма с заземлением, 2,5 мм2	шm.	4	2002–1207	=ШУ
	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2002 толщиной 0,8 мм	шm.	3	2002–1291	=ШУ
	4-проводная проходная клемма, 2,5 мм2	шm.	2	2002–1401	=ШУ
	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2002 толщиной 0,8 мм	шm.	1	2002–1491	=ШУ
9	2-уровневая проходная клемма, 2,5 мм2	шm.	23	2002–2201	=ШУ
Cnpaß. Nº	Торцевая и промежуточная пластина 0,8 мм толщиной для 2-уровневых клемм серии 2002	шm.	3	2002–2291	=ШУ
	3-уровневая проходная клемма, 2,5 мм2	шm.	6	2002–3201	=ШУ
	Торцевая и промежуточная пластина 0,8 мм толщиной для 3-уровневых клемм серии 2002	шm.	1	2002–3291	=ШУ
	Вставная гребешковая перемычка для клемм серии 2004 – 2 контакта.	шm.	1	2004-402	=ШУ
	2-проводная проходная клемма, 4 мм2	шm.	3	2004–1201	=ШУ
	2-проводная проходная клемма для N, 4 мм2	шm.	1	2004–1204	=ШУ
	2-проводная клемма с заземлением, 4 мм2	шm.	1	2004–1207	=ШУ
	Торцевая и промежуточная пластина для клемм серии 2004 толщиной 1мм	шm.	1	2004–1291	=ШУ
	<u>Weintek</u>	•			
даша	Панель оператора "9,7" — 3 порта RS232/485, Ethernet, USB хост, SD карта	шm.	1	MT8090XE	=ШУ
Подп. и дата	<u>Термодат</u>	•			•
	Регулятор температуры 17E6 24 VDC	шm.	1	17E6	=ШУ
№ Инв. № дубл.					
а Взам. Инб. №					
Эл. Подп. и дата					
Инв. № подл.	ЯБИД.720.00. Изм. /lucm № докум. Подп. Дата	000) (П	/lucm