Изменение физикохимических свойств материалов

Подготовили Сысоев Михаил и Белов Леонид РИБО-02-23


Виды изменения физ-хим свойств:

- Термические (закалка, отжиг)
- Химико-термические (поверхностная обработка)
- Механические (нагартовка)
- Термомеханические (ковка)

Отжиг - медленный нагрев, медленное остывание

- Отжиг первого рода (без фазовых превращений)
 - о Гомогенизирующий
 - Рекристаллизационный
 - Отжиг для снятия напряжения





- Отжиг второго рода (с фазовыми превращениями)
 - о Частичный отжиг
 - Полный отжиг
 - Нормализация (один из видов полного отжига)

Отжиг снижает прочность и повышает пластичность

 Закалка - медленный нагрев и быстрое охлаждение

Повышает прочность и снижает пластичность






- Старение естественный процесс стабилизации структуры.
 - о Отпуск
 - Искусственное старение

Повышает пластичность и снижает прочность

Химико-термическая обработка

- Обработка поверхности элементами
 - Цементирование
 - Азотирование
 - Цианирование

Повышает прочность и предотвращает образование коррозии



Химико-термическая обработка





- Обработка поверхности металлами
 - Хромирование
 - Алитирование
 - о Силицирование
 - о Борирование


Предотвращает образование коррозии и улучшает износостойкость

Механические способы:

Нагартовка:









Термомеханические способы:




Деформация и нагрев

Есть две разновидности низкотемпературная и высокотемпературная.


Повышается прочность и сохраняется пластичность.

ИНТЕРАКТИВ:









сибо спасибо спа ибо спасибо спа сибо спасибо спа сибо спасибо спа ибо спасибо спа