

Figure 6 TC3 结构图

工作模式

定时计数器 1 有六种不同的工作模式,包括普通模式 (Normal),比较匹配时清零 (CTC)模式,快速脉冲宽度调制 (FPWM)模式,相位修正脉冲宽度调制 (PCPWM)模式,相位频率修正脉冲宽度调制 (PFCPWM)模式,和输入捕捉 (ICP)模式。由波形产生模式控制位WGM3[3:0]来选择。下面具体来描述这六种模式。由于有三个独立的输出比较单元,分别用"A"、"B"和"C"来表示,用小写的"x"来表示这两个输出比较单元通道。