下表为快速 PWM 模式下比较输出模式对输出比较波形的控制。

COM0x[1:0]	描述		
0	<b>0C0x</b> 断开,通用 IO □操作		
1	保留		
2	比较匹配时清零 000x 信号,最大值匹配时置位 000x 信号		
3	比较匹配时置位 000x 信号,最大值匹配时清零 000x 信号		

## 下表为相位修正模式下比较输出模式对输出比较波形的控制。

COM0x[1:0]	描述		
0	<b>0C0x</b> 断开,通用 <b>IO</b> □操作		
1	保留		
2	升序计数下比较匹配时清零 0C0x 信号,降序计数下比较匹配时置位 0C0x 信号		
3	升序计数下比较匹配时置位 0C0x 信号,降序计数下比较匹配时清零 0C0x 信号		

## 下表为波形产生模式控制。

WGM0[2:0]	工作模式	TOP 值	更新 OCROX 时刻	置位 T0V0 时刻
0	Normal	0xFF	立即	MAX
1	PCPWM	0xFF	ТОР	воттом
2	СТС	OCR0A	立即	MAX
3	FPWM	0xFF	TOP	MAX
4	保留	-	-	-
5	PCPWM	OCR0A	ТОР	воттом
6	保留	-	-	-
7	FPWM	OCR0A	TOP	ТОР

## 下表为死区时间使能时 OCOA 信号输出波形的极性控制。

死区时间使能模式下 OCOA 信号输出波形的极性控制

DTEN0	COM0A[1:0]	COM0B[1:0]	描述
0	-	-	OCOA 信号极性由 OCOA 比较输出模式控制
1	0	- <b>0COA</b> 断开,通用 IO □操作	
1	1	- 保留	
1	L 2	2	OCOA 信号与 OCOB 信号极性相同
1		3	OCOA 信号与 OCOB 信号极性相反
1 3	2	2	OCOA 信号与 OCOB 信号极性相反
	5	3	OCOA 信号与 OCOB 信号极性相同

## 【注意】:

OCOB 信号输出波形的极性由 OCOB 比较输出模式控制,与未使能死区时间模式相同。