之后的 6 个时钟周期内,更改 IOCR 其他位的值。四个周期
后 WCE 自动清零,对 IOCR 寄存器的更新操作无效。

## MCU 状态寄存器- MCUSR

MCUSR - IO 特殊功能控制寄存器										
MCUSR:	0x34(0x54	4)	默认值: 0x00							
Bits	SWDD	-	PDRF	OCDRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF		
R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
位定义										
[0]	PORF	上目	上电复位标志,写 0 清零							
[1]	EXTRE	外部	邻复位标志	,上电复	位自动清	位自动清零,或写 0 清零				
[2]	BORF	RF 低电压检测复位,上电复位自动清零,或写 0 清零								
[3]	WDRF	WDRF 看门狗复位标志,上电复位自动清零,或写 0 清零								
[4]	OCDRI	F 0CD 调试器复位标志,上电复位自动清零,或写 0 清零								
[5]	PDRF	从	从 Power/off 模式唤醒标志,具体描述请参考功耗管理章节。							
[6]	-	保留	保留不用							
		SW	SWD 接□禁止位。写 1 将关闭 SWD 接□。							
	SWDD	SW	SWD 接口关闭后,将无法进行调试和 ISP 操作。如果用户程							
		序。	序中关闭了 SWD 接口,可以通过上电过程中拉低 RESET 的方							
[7]		1 式禁	式禁止内部程序的运行,然后进行调试和 ISP 操作。SWD 接							
			口关闭后,SWD 占用的两个 I/O 接口可以作为通用 I/O 使用。							
		为边	为避免对 SWDD 的误操作,用户需要在第一次更新 SWDD 位							
		之质	之后的四个周期内再写一次 SWDD 才能生效。							

## [使用提示]:

为了更加准确有效的使用复位标志信息,建议用户尽量在程序的初始化前期读取复位标志然后将其清零。

## 看门狗控制状态寄存器-WDTCSR

WDTCSR - WDT 控制和状态寄存器										
地址:0	)x60	默认值: 0x00								
Bit		7		6	5	4	3	2	1	0
Name		WDIF		WDIE	WDP3	WDTOE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0
R/W		R/V	V	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Bit	Nam	e	描述							
[7]	WD	)IF	WDT 中断标志位。 当 WDT 工作在中断模式并发生溢出时会置位 WDIF 位。当 WDT 中断使能位 WDIE 为"1"且全局中断置位时,WDT 中断产生。执行WDT 中断时会清零 WDIF 位,对 WDIF 位写"1"也可清零该位。							
[6]	WD	IE	WDT 中断使能控制位。 当设置 WDIE 位为"1",且全局中断置位时,WDT 中断被使能。							