



J. Christian Andersen


Kursusuge 3

Plan

- Laplace intro
- Blokdiagram manipulering
- Phasor

Øvelse

Modellering af robot



DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering



Laplace transformation

Laplace transformation

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

Egenskaber

- Intet om f(t) for t < 0
- Gør en differentialligning til et polynomium (enkle regneregler)
- s kan tolkes som en frekvens $s = \sigma + j\omega$

Invers Laplace transformation

$$\mathcal{L}-1\{F(s)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + j\infty} F(s)e^{st}dt$$

For elektro litteratur betegner j imaginær del af et tal (da i betegner strøm)

Laplace regneregler



$$\mathbf{F}(s)$$

$$f_1(t) + f_2(t)$$

$$f_1(t) + f_2(t)$$
 $\mathbf{F}_1(s) + \mathbf{F}_2(s)$

$$f_1(t) - f_2(t)$$

$$f_1(t) - f_2(t)$$
 $\mathbf{F}_1(s) - \mathbf{F}_2(s)$

$$\frac{d}{dt}f(t)$$

$$s\mathbf{F}(s) - f(0)$$

Differentiering

$$\frac{d^2}{dt^2}f(t)$$

$$s^2 \mathbf{F}(s) - s f(0) - f'(0)$$

$$\lim_{t \to 0} f(t)$$

$$\lim_{t \to 0} f(t) \qquad \lim_{s \to \infty} s\mathbf{F}(s)$$

 $\int_{-s}^{t} f(\tau) d\tau \qquad \frac{1}{s} \mathbf{F}(s)$

$$\lim_{t \to \infty} f(t)$$

$$\lim_{t \to \infty} f(t) \qquad \lim_{s \to 0} s\mathbf{F}(s)$$

DTU Electrical Engineering, Technical University of Denmark

(kun poler i venstre halvplan)

Laplace og signaler

Eksempel:

$$f(t) \rightarrow f_2(t)$$
?

$$f(t) = 2$$

$$f_2(t) = \frac{1}{m} \int f(t)dt$$

$$F(s) = 2\frac{1}{s}$$

$$F_2(s) = \frac{1}{m} \frac{1}{s} F(s)$$

$$F_2(s) = \frac{2}{m} \frac{1}{s^2}$$

$$f_2(t) = \frac{2}{m}t$$

f(t)	$\mathbf{F}(s)$	beskrivelse af $f(t)$
$\delta(t)$	1	Enheds impuls
u(t)	$\frac{1}{s}$	Enheds trin (step)
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	¹) Eksponentiel
t	$\frac{1}{s^2}$	
t^2	$\frac{2}{s^3}$	
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	1)
$\sin{(bt)}$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$	Sinus
$\cos{(bt)}$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$	Cosinus
$e^{-at}\sin\left(bt\right)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	1)

 $\overline{(s+a)^2+b^2}$

a > 0 for kurve

Overføringsfunktion h som funktion af Q






$$h(t) =$$

$$H(s) =$$

Overføringsfunktion

$$\frac{H(s)}{Q(s)} =$$


Blokdiagram



Overføringsfunktion H som funktion af Q








Overføringsfunktion

$$\frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{1}{r^2 \pi s}$$

Blokdiagram


$$Q(s) - \boxed{\frac{1}{r^2 \pi}} \stackrel{\dot{H}}{\longleftarrow} \boxed{\frac{1}{s}} - H(s)$$





Eksempel

Overføringsfunktionen fra spænding V(s) til strøm I(s) for et kredsløb er modelleret som følger:



Hvad bliver overføringsfunktionen, hvis L gøres mindre:

$$\lim_{L \to 0} \frac{I(s)}{V(s)} =$$


Hvad bliver steady state output for et step input (på A Volt)?

$$I_{ss} = \lim_{t \to \infty} I(t) =$$



Eksempel

Overføringsfunktionen fra spænding V(s) til strøm I(s) for et kredsløb er modelleret som følger:



Hvad bliver overføringsfunktionen, hvis L gøres mindre:


$$\frac{I(s)}{V(s)} = \frac{1}{Ls(1 + \frac{1}{Ls}R)} = \frac{1}{Ls + R}$$

$$\lim_{L \to 0} \frac{I(s)}{V(s)} = \lim_{L \to 0} \frac{1}{Ls + R} = \frac{1}{R}$$



Eksempel

Overføringsfunktionen fra spænding V(s) til strøm I(s) for et kredsløb er modelleret som følger:



Hvad bliver steady state output for et step input (på A Volt)?

$$I_{ss} = \lim_{t \to \infty} I(t) = \lim_{s \to 0} s \frac{A}{s} \frac{1}{Ls + R} \qquad V(s) = \frac{A}{s}$$

$$V(s) = \frac{A}{s}$$

$$I_{ss} = \frac{A}{R}$$



Kontrolspørgsmål

- 1) Et model består af en blok med overføringsfunktionen G(s), input er en konstant spænding v(t)=5 og output er en hastighed $\dot{x}(t)$
 - Hvordan udtrykkes spændingen i Laplace domænel $V(s)=\,$?

a)Hvad er
$$\dot{x}(s)$$
 , hvis $G(s)=\frac{s}{s+10}$?

- b)Hvad er $\dot{x}(t)$?
- 2) Hvis $v(t)=e^{-3t}$, hvad bliver så $\dot{x}(t)$?



Kontrolspørgsmål – svar 1)

- 1) Et model består af en blok med overføringsfunktionen G(s), input er en konstant spænding v(t)=5 og output er en hastighed $\dot{x}(t)$
 - a)Hvordan udtrykkes spændingen i Laplace domænet V(s)=?

Da v(t)=0 for t<0 er spændingen et step: $V(s) = \frac{5}{s}$

b)Hvad er $\dot{x}(s)$, hvis $G(s)=\frac{s}{s+10}$? $\dot{x}(s)=V(s)G(s)=\frac{5}{s}\frac{s}{s+10}$ $\dot{x}(s)=\frac{5}{s+10}$

- c) Hvad er $\dot{x}(t)$? $\dot{x}(t) = 5e^{-10t}$
- 2) Hvis $v(t)=e^{-3t}$, hvad bliver så $\dot{x}(t)$?



Kontrolspørgsmål – svar 2)

1) Et model består af en blok med overføringsfunktionen G(s), input er en konstant spænding v(t)=5 og output er en hastighed $\dot{x}(t)$

$$G(s) = \frac{s}{s+10}$$

2) Hvis
$$v(t) = e^{-3t}$$
, $\dot{x}(t)$?

$$v(t) = e^{-3t} \Rightarrow V(s) = \frac{1}{s+3}$$

$$\dot{X}(s) = \frac{1}{s+3} \frac{s}{s+10}$$

$$\dot{X}(t) = 1.43e^{-10t} - 0.43e^{-3t}$$

```
Maple
> with(inttrans):

> Xs := 1/(s+3) * s/(s+10);

Xs := \frac{s}{(s+3)(s+10)}
> Xt:=invlaplace(Xs,s,t);

Xt := \frac{10}{7} e^{-10t} - \frac{3}{7} e^{-3t}
Sign.roman
    plot(Xt, t=0..2, font=[Helvetica, roman, 20], thickness=4,
color=red, labelfont=[Roman, roman, 20], gridlines=true, view=
      [0..2, -0.2..1.0]);
        1.0
       0.8
       0.6^{\circ}
       0.4^{\circ}
       0.2
           0
     -0.2^{-}
                                 0.5
                                                                            1.5
                                                                                                  2
                                                                      11-02-18
```



J. Christian Andersen


Kursusuge 3

Plan

- Laplace intro
- Blokdiagram manipulering
- Phasor

Øvelse

Modellering af robot




DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering



Blokdiagram manipulation




Overføringsfunktion?

$$H(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = ?$$



Blokdiagram manipulation



$$H(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{RDE}{1 + RDE} \left(\frac{G}{E} + F\right) P$$



J. Christian Andersen


Kursusuge 3

Plan

- Laplace intro
- Blokdiagram manipulering
- Phasor

Øvelse

Modellering af robot




DTU Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering





$$f_1 \longrightarrow \boxed{\frac{1}{s}} \longrightarrow f_2$$



$$\omega \text{ [rad } s^{-1}\text{] (vinkelfrekvens)}$$

$$\omega = 2\pi f$$


$$f = \frac{\omega}{2\pi} \text{ [Hz]}$$

I et lineært system der har et sinusformet signal ind vil have et sinusformet signal ud med samme frekvens,

men fase og amplitude kan være ændret.

Forbindelse frekvens - Laplace





$$f_2(\omega,t) = k \int_0^t f_1(\omega,t) dt$$
 Forstærkning og fasedrejning

Laplace:

Laplace: Phasor:
$$F_2(s)=rac{k}{s}F_1(s)$$
 $F_2(j\omega)=rac{k}{j\omega}F_1(j\omega)$

$$s = \sigma + j\omega$$
 Phasor er subset af Laplace

Laplace-udtryk kan tolkes som Phasor, når

$$s = \sigma + j\omega \begin{vmatrix} \sigma = 0, \\ \omega > 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow s = j\omega$$

Dvs. forstærkning og fasedrejning ved en frekvens ω kan udledes direkte i Laplace domænet

Kontrolspørgsmål Elektronikkomponenter og Laplace



For en kondensator med kapaciteten C (i Farad) er relationen mellem spænding og strøm således:

$$i_{C} \underbrace{ \frac{1}{C} \frac{+}{C} v_{C}}_{C}$$

$$v_{C}(t) = \frac{1}{C} \int_{0}^{t} i_{C}(\tau) d\tau$$


Udtryk V(s)

Hvad er overføringsfunktionen fra strøm til spænding?

Kontrolspørgsmål - svar Elektronikkomponenter og Laplace



For en kondensator med kapaciteten C (i Farad) er relationen mellem spænding og strøm således:



Udtryk
$$V(s)$$
 $V_C(s) = rac{1}{sC}I_C(s)$


Hvad er overføringsfunktionen fra strøm til spænding?

$$Z(s) = \frac{V_C(s)}{I_C(s)} = \frac{1}{sC}$$

Kontrolspørgsmål Elektronikkomponenter og Laplace



For en spole med induktansen L (i Henry) er relationen mellem spænding og strøm i Laplacedomænet således:




Hvad er overføringsfunktionen fra strøm til spænding?

Udtryk $v_L(t)$ i tidsdomænet

Kontrolspørgsmål - svar Elektronikkomponenter og Laplace



For en spole med induktansen L (i Henry) er relationen mellem spænding og strøm i Laplacedomænet således:



Hvad er overføringsfunktionen fra strøm til spænding?

$$Z_L(s) = \frac{V_L(s)}{I(s)} = sL$$

Udtryk $v_L(t)$ i tidsdomænet

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$$

Kontrolspørgsmål Laplace og Phasor



Et kredsløb med overføringsfunktionen

$$G(s) = \frac{x(s)}{u(s)} = \frac{10}{s+312}$$

Hvad er så overføringsfunktionen som gain M og fasedrejning φ ved frekvensen $\omega=628~{\rm rad/s}$ og $u(t)=cos(\omega t)$?

$$G(j\omega) = \frac{x(j\omega)}{u(j\omega)} = Me^{j\varphi}$$

Kontrolspørgsmål - Svar Laplace og Phasor



Et kredsløb med overføringsfunktionen Audregning er forkert

$$G(s) = \frac{x(s)}{u(s)} = \frac{10}{s + 312}$$

Hvad er så overføringsfunktionen som gain M og fasedrejning φ ved frekvensen $\omega=628~{\rm rad/s}$ og $u(t)=cos(\omega t)$?

$$G(j\omega) = \frac{x(j\omega)}{u(j\omega)} = \frac{10}{j\omega + 312}$$


$$G(M,\varphi) = \frac{10e^{j0}}{Ae^{j\phi}}, A = \sqrt{\omega^2 + 312^2}, \phi = \arctan\frac{\omega}{312}$$

$$M = \frac{10}{A} = 0.0413$$
 $\varphi = 0 - \phi = -1.11 \text{ rad} = -63.6^{\circ}$



Ny opgave / eksempel

Et system har følgende overføringsfunktion:



- a) Hvis er et step med størrelsen 1, hvad er så output som funktion af tiden?
- b) Hvis u er en cosinus med amplituden 1: $u(t)=\cos{(\omega t)}$ hvad bliver så amplituden og fasedrejning af y(t) når:

$$\omega = 1$$


$$\omega = 1000$$

$$\omega = \sqrt{40}$$



Phasor

Et system har følgende overføringsfunktion:



b) Hvis u er en cosinus med amplituden 1: $u(t)=\cos{(\omega t)}$ hvad bliver så amplituden og fasedrejning af y(t) når:

$$G(\omega) = \frac{40}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 40} \quad \omega = 0.1 \text{ rad/s} \quad \Rightarrow G(w) \approx 1\angle 0^o$$


$$\omega = 1000 \quad \Rightarrow G(w) \approx 40 \cdot 10^{-6} \angle - 180^o$$

$$\omega = \sqrt{40} \quad \Rightarrow G(w) \approx 1.4\angle - 90^o$$



Step input

Et system har følgende overføringsfunktion:



a) Hvis er et step med størrelsen 1, hvad er så output som funktion af tiden?

Maple?


MATLAB?

Simulink?



Maple

Et system har følgende overføringsfunktion:



a) Hvis er et step med størrelsen 1, hvad er så output som funktion af tiden?

Maple:

> with(inttrans);

[addtable, fourier, fouriercos, fouriersin, hankel, hilbert, invfourier, invhilbert, invlaplace, invmellin, laplace, mellin, savetable]

> G := 40 /(s^2 + 4*s + 40);
$$G := \frac{40}{s^2 + 4s + 40}$$


> u := 1/s;

$$u := \frac{1}{s}$$

> v2t := invlaplace(u*G,s,t);

$$v2t := 1 - \frac{1}{3} e^{-2t} (3\cos(6t) + \sin(6t))$$


> plot(v2t, t=0..2, font=[Helvetica,roman,16],thick color=red,gridlines=true);





MATLAB


Et system har følgende overføringsfunktion:



a) Hvis er et step med størrelsen 1, hvad er så output som funktion af tiden?

MATLAB:

```
figure(7)
G=tf([40],[1 4 40])
step(G)
grid
```






MATLAB Simulink

Et system har følgende overføringsfunktion:

$$u(s) \longrightarrow \boxed{\frac{40}{s^2 + 4s + 40}} \longrightarrow y(s)$$

a) Hvis er et step med størrelsen 1, hvad er så output som funktion af tiden?





Grupperegning og øvelse

- Modellering øvelse (gælder 2 øvelsesgange)
 - Motor model i Simulink (motor, gear og hjul)
 - Parameterestimering ud fra måling på robot
 - Robot med hjul på gulv (tilføjelse af robottens masse)
- Peer review af rapport 1