Batterie : charge lente ou décharge sur secteur

DOC022 | batterie_charge | Français

Champ : PC sous Windows 10 ou Windows 11

Synthèse FixIT fondée sur Microsoft Support • 30 octobre 2026

Reconnaître la situation

Le PC indique une charge lente, ou le niveau de batterie baisse malgré le branchement. Cela peut venir de l’ensemble chargeur, câble et port utilisé ; ce symptôme ne suffit pas à conclure que la batterie est défectueuse.

Causes à examiner

Le chargeur peut être incompatible ou fournir une puissance insuffisante. Le câble peut ne pas supporter l’alimentation requise. Le branchement peut également utiliser un port qui ne sert pas à charger le PC.

Vérifications à effectuer

1. Utiliser le chargeur et le câble prévus pour le modèle de PC.

2. Vérifier que le câble arrive au port destiné à la charge.

3. Essayer de charger lorsque le PC est en veille ou arrêté.

4. Demander au fabricant les caractéristiques de l’alimentation compatible si le choix du chargeur reste incertain.

Cas de l’USB-C

La présence d’un connecteur USB-C ne garantit pas à elle seule une recharge rapide. Le PC, le câble et le chargeur doivent prendre en charge les normes et les niveaux d’alimentation nécessaires.

Source officielle et article complet

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/power-battery/pc-is-charging-slowly-or-discharging-while-it-s-plugged-in