
Motor PWM command at steady state, 300 RPM target (same vertical scale on all panels)
G014: Kp 3.81, Ki 1.454, α 0.2 → PWM jitter 0.000 %
PWM duty (%)
107.5
105.0
102.5
100.0
97.5
95.0
92.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
Time (s)