
PWM ripple at the first two shaft orders, per setting
1× shaft frequency
2× shaft frequency
PWM ripple amplitude (% duty, zero-to-peak)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.041
0.033
0.023
0.011
0.029
0.007
0.017
0.013
0.025
0.015
A
G18
G27
G35
G44
Setting (dashed lines = baseline)