### Übung z- und t-Test

Für die nachfolgenden Aufgaben sollen die Daten zuerst mit Werkzeugen der Deskriptiven Statistik untersucht werden. Erst dann führen Sie nacheinander z-Test und t-Test durch.

Für alle Tests: Signifikanzniveau 1 –  $\alpha$  = 95%

Die Ergebnisse dieser Übungen werden diesmal durch die Teilnehmer präsentiert, also müssen Sie alle Aktivitäten ausreichend dokumentieren! (Es gibt keine Musterlösung)

#### GG1000 - Dennis

Ihnen liegt eine Stichprobe (n = 150) aus einer Grundgesamtheit vor, von der Mittelwert ( $\mu$  = 7,9034) und bedingt Standardabweichung ( $\sigma$  = 1,1653) bekannt sind.

Untersuchen Sie, ob die Stichprobe zur Grundgesamtheit gehört.

### Flaschen - Carmina

Für 50 Flaschen wurde eine Überprüfung der Wandstärke durchgeführt (Flaschen in *Übung\_zut Test.xlsx*)

Zur Sicherheit des Kunden ist gefordert, dass die durchschnittliche Wandstärke über 4 mm liegt.

Die Grundgesamtheit hat folgende Parameter  $\mu = 4,05$ ;  $\sigma = 0,08$ 

#### Federstahl – Evean

Eine Maschine produziert Metallstangen, die zu Federn weiterverarbeitet werden sollen. Ihnen liegen die Durchmesserwerte einer zufälligen Stichprobe der Größe n = 40 vor. (Federstahl in Übung\_zut Test.xlsx)

Die Grundgesamtheit hat folgende Parameter  $\mu = 8,234$ ;  $\sigma = 0,025$ 

Gehört die Stichprobe zur Grundgesamtheit?

#### **Betonteil – Daniel**

Bei der Druckfestigkeitsprüfung eines Betonbauteiles werden 30 Probenstellen überprüft. (Betonteil in *Übung\_zut Test.xlsx*)

Die Grundgesamtheit hat folgende Parameter  $\mu = 15.5$ ;  $\sigma = 0.2459$ 

Gibt es Hinweise, dass die Druckfestigkeit des untersuchten Teils nicht bei 15,5  $^{N}/_{mm^{2}}$  liegt?

# Übung Wiederholung

### Kunden-/Lieferantenbeziehung

Es gibt Unstimmigkeiten zwischen Kunde und Lieferant über die Qualität einer Lieferung. Beide Parteien messen nun dieselben Teile und vergleichen ihre Ergebnisse (Datensätze: Teile-Nr., Messung Lieferant, Messung Kunde in Übung\_zut Test.xlsx).

Korrelieren die Messergebnisse?