

PT. GRAHA SEGARA (IT DIVISION)

Jl. Raya Gabion Lingkungan XII, KEI. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan 20414 – Sumatera Utara Telp. +62 61 8881 0104 FM.10/03/01 REVISI : 00 TANGGAL : 1 N

HALAMAN

: 1 Maret 2018 : 1 dari 1

NO. : 363

SURAT PERMOHONAN DAN PERBAIKAN

Tanggal: 10 November 2021

Kepada

: IT

Dari : IT

Bersama ini kami laporkan bahwa **Accsess Door Ruang Direksi & Manager** telah mengalami kerusakan, untuk itu mohon diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Accsess Door	1	Access Door tidak bisa terbuka otomatis

Demikian surat permohonan dan perbaikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Oleh,

Hamidy

Staff IT

Pemohon.

Hanafi Staff IT









31. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan Sumatera utara 20414 Telp. (+62-61) 888 10100-04- Fax. (+62-61) 888 10106-07 FM.10/03/02

REVISI : 00

TANGGAL : 1 Maret 2018

HALAMAN : 1 darl 1

NO. : 363

HASIL PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN HARDWARE

Kepada Divisi

GENERAL AFFAIR

Bagian / Lokasi

IT

Kode Hardware

Berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Tanggal

: 10-Nov-21

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh IT Support adapun kerusakan sebagai berikut :

HARDWA	RE	1		Access Door
KERUSAK	AN	1		Droft bolt dan scan
SEBAB KERU	SAKAN	1		Force majeur
	PERBAIKI		-	de a mesale
TINDAKAN	SERVICE		-	Agrovers
	GANTI		1	1 1

SPAREPART YANG HARUS DI GANTI / SERVICE

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	MERK / TYPE	MODEL
1	Access Door	1	Hotware / S100 / Sup	port ID & Finger
	KETERANGAN			
	TANGGAL PEMERIKSAAN		16-Nov-21	
	TANGGAL SELESAI DIKERJAKAN			

Yang Mengerjakan,

Diterima Oleh,

Mengetahui,

Hamidy

Staff IT

Hanafi Staff IT Yanuar Maulana V Asst. Supervisor IT

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGANTIAN ACCESS DOOR RUANG DIREKSI & MANAGER

Rp 2.915.000	_				Total			
Rp 265.000					Ppn 10%			
Rp 2.650,000								
				tal	Sub Total			
Rp 600.000	600.000	pax Rp	Þ				Cooke CinesenSall	
				0			Riava Pemasangan	4
Rp 800.000	p 800.000 Rp	unit Rp	1 /	and 250A, Lock dimension 190L X 32W X 21H. Unit weight		Hotware	Droft Bolt	ω
				H-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I				
Rp 250.000	ip 250.000 Rp	unit	1	Size 86 x 86 x 20 mm, current rating 10 A 48VDC max, contact output : NC contact, net weight 0,12 kg	EX802	Hotware	Push Exit Button	2
Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	unit R	1 /	500 card capacity, simple access control, support ID/EM cards	RFID	Hotware	Access Door	1
Harga	Harga Satuan	Satuan	upinini	opeominasi				
			la lab	Spacifiliaci	Type	Merk	Nama Barang	No

Disiapkan Oleh,

Mengetahui,

Yudya Negara Manager TPFT