Kebutuhan untuk menggantikan ban dalam dan selendang ban dalam yg rusak pada truck GS-01

| No | Nama Barang | Merk | Туре | Spesifikasi | Jumlah | Satuan | Harga Satuan | Harga |
|-------|---------------------|---------|------|-------------|--------|--------|--------------|---------|
| 1 | ban dalam truck | swallow | | uk 1000 | 1 | pcs | 300,000 | 300,000 |
| 2 | selendang ban dalam | | | | 1 | pcs | 50,000 | 50,000 |
| Total | | | | | | | | 350,000 |