

Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Utara : 061. 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

REVISI

TANGGAL

: 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Sabtu tanggal 08 bulan Januari tahun 2022 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-01 pada bagian Lampu Kerja Depan. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu kerja depan sebelah kanan pada Kalmar GS-01 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang sudah lama jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu kerja depan untuk Kalmar GS-01.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

Bola Lampu Kerja Depan sebelah kanan Kalmar GS-01

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Kerja Depan untuk Lampu Kerja Depan sebelah Kanan alat Kalmar GS-01

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

08.30 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

09.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengajukan,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Menyetujui,

Gambar Bola Lampu Kerja Depan Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-01





PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan

JI. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07

Website: http://www.grahasegara.co.id

Divisi : Teknik /Alat Berat Tanggal : OB Danuon 2022 PEMESANAN / PERMINTAAN BARANG No.									
No.	Nama Barang			Merek	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
١,	Bola	lampa	keroa	Philips	HA, 29V	75 170 W	1	PES	Mongganhitan bola
	Depan	< 610s	0-175)						lawfu kersa tepan
									Edelah karran yang
								_	rusak pulvs poda
									talvar GS-01.
		\							
	Α								
A	ė								
1.5	3)		1		
1									
Menyetujui								Diajukan Oleh	
Sant 08 22									Scut 01 22

Santronita