Kebutuhan untuk menggantikan ban dalam bagian belakang yg rusak pada motor revo BK 3851 AHV

No	Nama Barang	Merk	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga
1	ban dalam belakang	swallow			1	pcs	30,000	30,000
Total								30,000