

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara Phone : 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL HALAMAN : 01 Maret 2018

: 1 dari 1

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Januari tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-01 pada bagian Hose/Selang Hidraulic. Kami Divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa hose/selang hidraulic ke control valve pada Kalmar GS-01 mengalami kerusakan/pecah dikarenakan pemakaian yang sudah lama sehingga kerusakan tersebut mengakibatkan oli hidraulic bocor jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian hose/selang hidraulic untuk menggantikan hose/selang hidraulic yang rusak pada alat Kalmar GS-01.

### A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Hose/Selang Hidraulic Kalmar GS-01

### **B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:**

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Hose/Selang Hidraulic untuk Kalmar GS-01

#### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan

: 14.30 WIB

Jam Akhir Pemeriksaan

: 15.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie Asst.supervisor / / udha Nagara

Manager

Menyetujui,

. .

# Gambar Hose/Selang Hidraulic Yang Rusak/Pecah Pada Kalmar GS-01

