

FM. : 10/03/08 REVISI : 00 TANGGAL : 1 Maret 2018

HALAMAN : 1dari1

Divisi: GA sub, BUILDING dan MTC

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 13-01-2022 (tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua), telah diadakan pemeriksaan pada lampu di Bea Cukai Pemeriksa.

Lampu tersebut tidak menyala karena bola lampu sudah redup disebabkan pemakaian yang rutin.

### BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN: A.

1. Bola lampu

#### B. **TINDAKAN YANG DIAMBIL:**

- Memeriksa kerusakan dan Membuat BAP
- Mengajukan penggantian bola lampu sebanyak 10 pcs.

#### C. **WAKTU PEMERIKSAAN:**

Jam Awal Pemeriksaan : Jam 14:15 wib

Jam Akhir Pemeriksaan: Jam 14:50 wib

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh

Eling Setiawan

Asst Supervisor

Menyetujui

udha Negara

Manager

# **BOLA LAMPU YANG REDUP DI PEMERIKSA BEA CUKAI**





# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

# KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN

JALAN ANGGADA II, KOTAK POS 2, BELAWAN 20411
TELEPON (061) 6940226; FAKSIMILE (061) 6940226; LAMAN WWW.BCBELAWAN.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL BCBELAWAN@CUSTOMS.GO.ID

Nomor

: S-43/WBC.02/KPP.MP.01/2022

07 Januari 2022

Sifat

Segera

Lampiran

.

Hal

Perbaikan Penerangan pada Ruang Pemeriksa Barang Bea dan Cukai

Yth. Pimpinan TPS Graha Segara

Jalan Gabion, Bagan Deli, Medan Kota Belawan

Kota Medan, Sumatera Utara

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan Pemeriksa Barang Bea dan Cukai yang bertugas pada TPS Graha Segara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa sesuai dengan PER 10/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan "Pengusaha TPS harus menyediakan ruangan, sarana dan fasilitas kerja yang layak serta memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan"
- 2. Bahwa penerangan pada ruangan para Pemeriksa Bea dan Cukai yang bertugas di TPS Graha Segara sudah kurang terang dan terdapat beberapa lampu yang sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga para pemeriksa Bea dan Cukai yang bertugas pada TPS Graha Segara kesulitan dalam melakukan pemeriksaan barang contoh dan penginputan hasil pemeriksaan pada Aplikasi.
- Berdasarkan poin-poin diatas dan demi keselamatan bersama, maka TPS Prima Terminal Prima Petikemas perlu untuk memperbaiki lampu/penerangan pada ruangan pemeriksa Bea dan Cukai yang bertugas pada TPS Graha Segara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

•

Tri Utomo Hendro Wibowo



## VALIDASI BEACUKAI

Sehubungan dengan adanya permintaan dari Bea Cukai untuk penggantian bola lampu untuk meningkatkan kegiatan Bea Cukai di ruangan Pemeriksa Bea Cukai, maka dengan ini kami dari pihak Building & MTC Graha Segara mengajukan Permintaan untuk penggantian barang tersebut.

# Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1	Bola lampu		LED	14,5 watt	10	Pcs

## Note:

- Untuk kelancaran proses pemeriksaan.

Belawan, 14 Januari 2022

NIP: 19830131 200001 100 1