

Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII

Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Utara

061, 88810100/01/02/03/04

Divisi : Teknik

FM.10/01/05

: 00 REVISI

: 01 Maret 2018 TANGGAL

: 1 dari 1 HALAMAN

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Januari tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan Truck TPFT GS-01 pada bagian Ban Luar. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa ban luar bagian belakang sebelah kiri pada truck tersebut mengalami penipisan dikarenakan pemakaian yang rutin. Oleh karena itu kami mengajukan Vulkanisir ban luar untuk ban luar bagian belakang sebelah kiri truck GS-01.

## A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI PENIPISAN :

Ban Luar Bagian Belakang Sebelah Kiri Truck GS-01

### B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa Ban dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Vulkanisir Ban Luar bagian Belakang sebelah Kiri Truck GS-01

#### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan : 14.00 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan : 15.00 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Menyetujui,

# Gambar Ban Luar Bagian Belakang Sebelah Kiri Yang Menipis Pada Truck GS-01

