

Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Utara
Phone 061 88810100/01/02/03/04

Divisi : Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Kamis tanggal 06 bulan Januari tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan alat Truck TPFT GS-01 pada bagian Ban Dalam dan Selendang Ban Dalam. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa ban dalam bagian belakang sebelah kanan mengalami kerusakan/sobek karena terkena paku dan tidak dapat ditambal sehingga harus diganti. Selendang ban dalam bagian belakang sebelah kanan pada truck tersebut juga retak/sobek karena pemakaian yang rutin jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian ban dalam dan selendang ban dalam untuk truck GS-01.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

 Ban Dalam Dan Selendang Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Truck GS-01

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kebocoran dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- Mengajukan Pembelian Ban Dalam dan Selendang Ban Dalam untuk Truck GS-01

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

: 08.10 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

: 09.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Menyetujui,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Yudha Negara Manager

Gambar Ban Dalam Dan Selendang Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Yang Rusak Pada Truck Gs-01

1. Ban dalam bagian belakang sebelah kanan



2. Selendang ban dalam bagian belaknag sebelah kanan



Scanned with CamScanner



PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07

Website: http://www.grahasegara.co.id

Div Tar	risi : Teknik /Alat 19 nggal : 06 Januari 2027	serat PEMES	SANAN /	PERMINTAA	N BARAN	G	No.
No.	Nama Barang	Merek	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Ban Datour Truck	Swallow		uk 1000	1	prs	Mengganifican bar
	C 63020 - 3507	ē.					dalam dan selendang
	197						ban dalam basian
2.	Selevitory Ban Dalor		7		1	Prs	belakang sebelah karan
			1			T.	young weat pada
			. 875				Truck 63-01.
			M e				
		4		-			2.3
						4	
	\		= =			P.	
	Menyetujui					Diajukan Oleh	
	a copp						Sout of 22 Sancton ta
Manager						4.	Sanpronita



NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com>

Approval Pengajuan Pembelian Ban Dalam Dan Selendang Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Truck GS-01

yudha negara <yudha@grahasegara com> To: NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> Thu, Jan 6, 2022 at 12 23 PM

Approved

Kam, 6 Jan 2022 pukul 10 43 NIKA TEKNIK <nika@grahasegara com> menulis. Dear Pak Yudha.

Selamat pagi pak,

Bersama ini saya lampirkan BAP pengajuan pembelian ban dalam dan selendang ban dalam bagian belakang sebelah kanan Truck GS-01, gambar ban dalam dan selendang ban dalam bagian belakang sebelah kanan Truck GS-01 serta form permintaan pembelian ban dalam dan selendang ban dalam bagian belakang sebelah kanan untuk Truck GS-01.

Mohon untuk dapat di approved pak, terimakasih,

Bset regards,

Nika Admin Teknik/Albert