

Ket Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Ulara Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

Divisi: Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 darl I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Januari tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-01 pada bagian Selenoid Transmisi. Kami Divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa selenoid transmisi Kalmar GS-01 mengalami kerusakan dikarenakan tahanan pada selenoid transmisi sudah lemah tidak mencapai 1,5 Ohm sehingga perpindahan gigi otomatis tidak berfungsi dan harus dilakukan pergantian karena divisi Teknik/Alat Berat tidak memiliki stock spare part tersebut. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian Selenoid Transmisi untuk menggantikan selenoid transmisi yang rusak pada alat Kalmar GS-01.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Selenoid Transmisi alat Kalmar GS-01

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Selenoid Transmisi untuk alat Kalmar GS-01

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

: 08.30 WIB

Jam Akhir Pemeriksaan

: **09.30** WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Menyetujui,

Manager

Gambar Selenoid Yang Rusak Pada Kalmar GS-01

