

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan. Medan Surnatera Utara Ptrone : 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi : Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari i

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Lock. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu lock bagian depan pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dan harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu lock untuk Kalmar GS-02.

### A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Bola Lampu Lock Bagian Depan Kalmar GS-02

#### B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Lock untuk Lampu Lock bagian Depan alat Kalmar GS-02

#### C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan
 Jam Akhir Pemeriksaan
 10.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie Asst.supervisor Menyetujui,

Yudha Negara Manager

# Gambar Bola Lampu Lock Bagian Depan Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02





PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07

Di		rosk Alat to			a.co.id PERMINTAAN	N BARANG	3	No.
No.	Nama Barang		Merek	Type	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Bola Long	ou look	philipe	1 babi	29 V 25 W	11	pre	Novopphikan tolo
	L 61010-125)							terepo teck templan
								demin believes 60 m
								Gover week Looms.
	1							
1	1		h	<b>\</b>				
-							1	
	1							
+								
	Menyetuju							Diajukan Oleh
\$	A Com	1321		15	15/21			84 8
Man	ager	Fee /		MI	Aun		9	Somronika