

PT. GRAHA SEGARA (IT DIVISION)

Jl. Raya Gabion Lingkungan XII, KEI. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan 20414 – Sumatera Utara Telp. +62 61 8881 0104 FM.10/03/01 REVISI

i : 00

TANGGAL

: 1 Maret 2018

HALAMAN

: 1 dari 1

NO.

: 372

SURAT PERMOHONAN DAN PERBAIKAN

Tanggal

: 18 Januari 2022

Kepada

: IT

Dari

: Operasional

Bersama ini kami laporkan bahwa **Ups Post Gate Dan Tally** pada Divisi **Operasional** telah mengalami kerusakan, untuk itu mohon diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pemeriksaan ups	2	Ups tidak back up arus listrik

Demikian surat permohonan dan perbaikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Oleh,

Agus Staff IT Pemohon,

Chandra

Koordinator Operasional





3. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan Sumaterautara 20414 Telp. (+62-61)888 10100-04- Fax. (+62-61)888 10106-07 FM.10/03/02

REVISI : 00

TANGGAL : 1 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

NO. : 372

HASIL PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN HARDWARE

Kepada Divisi

: OPERASIONAL

Bagian / Lokasi

: TALLY DAN POST GATE

Kode Hardware

- -

Berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Tanggal

: 18-Jan-22

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh IT Support adapun kerusakan sebagai berikut :

HARDWARE KERUSAKAN SEBAB KERUSAKAN		2	2 Ups 4 Bateral ups 4 Bateral ups soak	
		4		
		4		
	PERBAIKI			Appoin
TINDAKAN	SERVICE GANTI			
			V	

SPAREPART YANG HARUS DI GANTI I SERVICE

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	MERK / TYPE / MODEL			
1	Baterai ups	4	Panasonic / IP 1272 / 12v-7,2ah			
	KETERANGAN					
	TANGGAL PEMERIKSAAN	18-Jan-22				
	TANGGAL SELESAI DIKERJAKA					

Yang Mengerjakan,

Diterima Oleh,

Mengetahui,

0

Staff IT

Chandra Koordinator Operasional

Asst. Supervisor IT